

**Контрольно-оценочные средства для проведения текущего
контроля
по ОП.07 Технологическое оборудование
(2 курс, 4 семестр 2018-2019 уч. г.)**

Текущий контроль №1

Форма контроля: Письменный опрос (Опрос)

Описательная часть: Проверочная работа

Задание №1

Необходимо дать формально-логическое объяснение на 5-ть вопросов из возможных 20-и.

1. На сколько групп делятся станки по виду обработки?
2. На сколько типов делится каждая группа станков?
3. Какие бывают группы станков?
4. На какие типы делится группа станков?
5. На какие степени делятся станки по специализации?
6. На какие степени делятся станки по точности?
7. На какие степени делятся станки по массе?
8. На какие степени делятся станки по виду выполняемых работ и применяемых режущих инструментов?
9. Принцип расшифровки марки станка?
10. Что значит дополнительная кодировка для станков с ЧПУ?
11. Как маркируется класс точности станка?
12. Расшифровать марку станка 6Б75В
13. Расшифровать марку станка 1А616Ф3
14. Расшифровать марку станка 265ПМФ2
15. Как обозначаются специальные станки (на примере)?
16. Как указывается дополнительная степень автоматизации?
17. Что обозначает вторая буква в маркировке станка?

18. Что такое Направляющие станков?

19. Что такое Направляющие скольжения?

20. Что такое Направляющие качения?

Оценка	Показатели оценки
5	<p data-bbox="296 577 1150 611">Дано формально-логическое объяснение на все 5-ть вопросов.</p> <p data-bbox="296 658 762 692">1. Какие бывают группы станков?</p> <p data-bbox="296 739 1461 851">Ответ: 1) токарные; 2) сверлильные и расточные; 3) шлифовальные, полировальные, доводочные и заточные; 4) специальные; 5) зубо- и резьбообрабатывающие; 6) фрезерные; 7) разрезные; 8) строгальные, долбежные, протяжные; 9) разные.</p> <p data-bbox="296 898 874 931">2. На какие типы делится группа станков?</p> <p data-bbox="296 978 1461 1133">Ответ: 1) вертикально-сверлильные, 2) одношпиндельные полуавтоматы, 3) многшпиндельные полуавтоматы, 4) координатно-расточные, 5) радиально-сверлильные, 6) горизонтально-расточные, 7) алмазно-расточные, 8) горизонтально-сверлильные, 9) разные сверлильные.</p> <p data-bbox="296 1180 852 1214">3. Принцип расшифровки марки станка?</p> <p data-bbox="296 1261 1501 1650">Ответ: Обозначение модели серийно выпускаемых станков состоит из сочетания трех или четырех цифр, иногда с добавлением букв. Первая цифра обозначает номер группы по классификационной таблице, вторая цифра указывает тип станка. Третья, а иногда и четвертая цифры характеризуют основные параметры станка, различные для станков разных групп. Так, для фрезерных станков - это типоразмер стола, для поперечно-строгальных и долбежных - максимальный ход ползуна и т. д. Буква, если она находится между цифрами, указывает на модернизацию базовой модели станка. Буква после цифр обозначает модификацию или класс точности станка. Например, вертикально-сверлильный станок модели 2Н150: здесь 2 - сверлильный, Н - модернизация, 1 - вертикальный, 50 - наибольший условный диаметр сверления.</p> <p data-bbox="296 1697 890 1731">4. Как маркируется класс точности станка?</p> <p data-bbox="296 1778 1497 1933">Ответ: Кроме того, в обозначении станка после третьей (четвертой) цифры буквой указывается класс точности данной модели: П — повышенной точности, В — высокой точности, А — особо высокой точности, С — особо точный (при нормальной точности станка обозначение его класса Н опускается).</p> <p data-bbox="296 1980 671 2013">5. Направляющие качения?</p>

	<p>Ответ: Направляющие качения имеют высокую долговечность, характеризуются небольшим трением, причем коэффициент трения практически не зависит от скорости движения. В качестве тел качения используют ролики. Предварительный натяг повышает жесткость направляющих в 2...3 раза, для создания натяга используют регулирующие устройства.</p>
4	<p>Дано формально-логическое объяснение на 4-и из 5-ти вопросов.</p>
3	<p>Дано формально-логическое объяснение на 3-и из 5-ти вопросов.</p>

Задание №2

Необходимо дать формально-логическое объяснение на 5-ть вопросов из возможных 17-и.

1. Что такое Базовые детали?
2. Что такое Приводы и преобразователи для станков с ЧПУ?
3. Что такое Привод подачи для станков с ЧПУ?
4. Что такое Привода главного движения для станков с ЧПУ?
5. Что такое Преобразователи частоты для управления асинхронными двигателями?
6. Что такое Шпиндели?
7. Что такое Опоры шпинделя?
8. Что такое Привод позиционирования?
9. Что такое Вспомогательные механизмы станков с ЧПУ?
10. Что такое Устройства автоматической смены инструмента?
11. Что такое Револьверная головка?
12. Дать краткое определение выбора токарного оборудования.

13. Раскрыть основные параметры подбора технологического оборудования (станков).
14. Виды делительных головок.
15. Настройка делительной головки не непосредственное деление.
16. Произвести выбор оборудования по заданным габаритам токарной детали и ее точностью изготовления из данных станков.
17. Произвести выбор оборудования по заданным габаритам фрезерной детали и ее точностью изготовления из данных станков.

Оценка	Показатели оценки
5	<p>Дано формально-логическое объяснение на все 5-ть вопросов.</p> <p>1. Что такое Базовые детали?</p> <p>Ответ: Базовые детали (станины, колонны, салазки). Столы, например, конструируют коробчатой формы с продольными и поперечными ребрами. Базовые детали изготавливают литыми или сварными. Наметилась тенденция выполнять такие детали из полимерного бетона или синтетического гранита, что в еще большей степени повышает жесткость и виброустойчивость станка.</p> <p>2. Что такое Привод подачи для станков с ЧПУ?</p> <p>Ответ: Привод подачи для станков с ЧПУ. В качестве привода используют двигатели, представляющие собой управляемые от цифровых преобразователей синхронные или асинхронные машины. Бесколлекторные синхронные (вентильные) двигатели для станков с ЧПУ изготавливают с постоянным магнитом на основе редкоземельных элементов и оснащают датчиками обратной связи и тормозами. Асинхронные двигатели применяют реже, чем синхронные. Привод движения подач характеризуется минимально возможными зазорами, малым временем разгона и торможения, небольшими силами трения, уменьшенным нагревом элементов привода, большим диапазоном регулирования. Обеспечение этих характеристик возможно благодаря применению шариковых и гидростатических винтовых передач, направляющих качения и гидростатических направляющих, беззазорных редукторов с короткими кинематическими цепями и т.д.</p> <p>3. Что такое Револьверная головка?</p> <p>Ответ: Револьверная головка - это наиболее простое устройство смены инструмента: установку и зажим инструмента осуществляют вручную. В рабочей позиции один из шпинделей приводится во вращение от главного привода станка. Револьверные головки устанавливают на токарные, сверлильные, фрезерные, многоцелевые станки с ЧПУ; в</p>

	<p>головке закрепляют от 4 до 12 инструментов.</p> <p>4. Дать краткое определение выбора токарного оборудования.</p> <p>Ответ: Выбор токарных станков с ЧПУ проводится в зависимости от габаритных размеров и массы заготовок с корректировкой на точностные возможности оборудования.</p> <p>5. Раскрыть основные параметры подбора технологического оборудования (станков).</p> <p>Ответ: 1. габаритными размерами заготовок и размерами обработки; 2. мощностью, необходимой на резание; 3. производительностью и себестоимостью в соответствии с типом производства; 4. возможностью приобретения и ценой станка; 5. удобством и безопасностью работы станка</p>
4	Дано формально-логическое объяснение на 4-и из 5-и вопросов.
3	Дано формально-логическое объяснение на 3-и из 5-и вопросов

Задание №3

Показать умение рационального выбора оборудования для выполнения технологического процесса. (конкретизировать для 1 варианта)

Оценка	Показатели оценки
5	Оборудование выбрано в соответствии с требованиями технологического процесса и отвечает всем заданным параметрам.
4	Оборудование выбрано в соответствии с требованиями технологического процесса и отвечает заданным параметрам, но допущены некоторые неточности..

3	Оборудование выбрано в соответствии с требованиями технологического процесса.
---	---

Текущий контроль №2

Форма контроля: Письменный опрос (Опрос)

Описательная часть: Проверочная работа

Задание №1

Дать формально-логическое объяснение на 5-ть вопросов из возможных 7-и.

1. Раскрыть понятие робототехнических комплексов (РТК) и область их применения. Технологические возможности.
2. Раскрыть понятие возможности. гибких производственных систем (ГПС) и область их применения. Технологические возможности.
3. На какие подсистемы может разделяться ГПС?
4. Как ранжируются подсистемы ГПС по степени первоочередности разработки?
5. Как ГПС классифицируется по организационным признакам?
6. Раскрыть понятие гибких производственных модулей (ГПМ) и область их применения. Технологические возможности.
7. Прочитать кинематическую схему сверлильно-расточного станка КС12 500

Оценка	Показатели оценки
5	<p>Дано формально-логическое объяснение на все 5-ть вопросов.</p> <p>1 Раскрыть понятие робототехнических комплексов (РТК) и область их применения. Технологические возможности.</p> <p>Ответ: Робототехнические комплексы - гибкие производственные системы, в которых автоматически действующие машины, устройства, приспособления реализуют всю технологию производства, за исключением функции управления и контроля, осуществляемых человеком. Промышленный робот является универсальным устройством, позволяющим автоматизировать любой производственный процесс.</p>

Современные промышленные роботы позволяют совершать сложнейшие траектории движений с высочайшей точностью; робот может работать во вредных для человеческого организма средах длительное время. Управление роботизированными комплексами производится с помощью программного обеспечения, созданного под конкретные задачи производства и позволяющего легко программировать сложные многоуровневые производственные процессы через удобный пользовательский интерфейс.

2. На какие подсистемы может разделяться ГПС?

Ответ: 1. Оборудование с ЧПУ, гибкие производственные модули, робототехнические комплексы, универсальное оборудование. 2. Автоматизированная транспортно-складская система. 3. АСУП – автоматизированная система управления производством. 4. АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом. 5. Автоматизированная система технологической подготовки производства. 6. Автоматизированная система инструментального обеспечения. 7. Система автоматизированного контроля. 8. САПР – автоматизированная система проектирования. 9. Автоматизированная система научных исследований.

3. Раскрыть понятие возможности гибких производственных систем (ГПС) и область их применения. Технологические возможности.

Ответ: ГПС – совокупность в разных сочетаниях оборудования с ЧПУ, роботизированных технологических комплексов, гибких производственных модулей, отдельных единиц технологического оборудования и систем обеспечения их функционирования в автоматическом режиме в течение заданного интервала времени, обладающую свойством автоматизированной переналадки при производстве изделий произвольной номенклатуры в установленных пределах значений их характеристик. ГПС связаны с изготовлением конструктивно и технологически однородной продукции в поддетально-специализированных (предметно-замкнутых) производственных подразделениях. ГПС – не есть нечто конкретное, одинаковое во всех производствах. Это обобщенное понятие самых различных по своему уровню автоматизации производственных систем. Главный принцип организации ГПС – параллельность и непрерывность выполнения различных производственных процессов.

4. Как ранжируются подсистемы ГПС по степени первоочередности разработки?

Ответ: 1 уровень – включает 1. Оборудование с ЧПУ, гибкие производственные модули, робототехнические комплексы, универсальное оборудование. 2. Автоматизированная транспортно-складская система. 3. АСУП – автоматизированная система управления производством.

2 уровень – включает 1. Оборудование с ЧПУ, гибкие производственные модули, робототехнические комплексы, универсальное оборудование. 2. Автоматизированная транспортно-складская система. 3. АСУП – автоматизированная система управления производством. 4. АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом. 5. Автоматизированная система технологической подготовки производства.

	<p>3 уровень – включает 1. Оборудование с ЧПУ, гибкие производственные модули, робототехнические комплексы, универсальное оборудование. 2. Автоматизированная транспортно-складская система. 3. АСУП – автоматизированная система управления производством. 4. АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом. 5. Автоматизированная система технологической подготовкой производства. 6. Автоматизированная система инструментального обеспечения 7. Система автоматизированного контроля.</p> <p>4 уровень – включает 1. Оборудование с ЧПУ, гибкие производственные модули, робототехнические комплексы, универсальное оборудование. 2. Автоматизированная транспортно-складская система. 3. АСУП – автоматизированная система управления производством. 4. АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом. 5. Автоматизированная система технологической подготовкой производства. 6. Автоматизированная система инструментального обеспечения 7. Система автоматизированного контроля. 8. САПР – автоматизированная система проектирования. 9. Автоматизированная система научных исследований.</p> <p>5. Как ГПС классифицируется по организационным признакам?</p> <p>Ответ: ГАЛ (линия), ГАУ (участок), ГАЦ (цех) как совокупность ГАУ.</p>
4	<p>Необходимо дать формально-логическое объяснение на 4-и из 5-ти вопросов.</p>
3	<p>Необходимо дать формально-логическое объяснение на 4-и из 5-ти вопросов.</p>

Задание №2

Прочитать кинематическую схему сверлильно-расточного станка КС12 500

Оценка	Показатели оценки
5	<p>Прочитана кинематическая схема со всеми пояснениями.</p> <p>Главное движение осуществляется от двигателя постоянного тока М1, движение а которого передается посредством ременной передачи 0 105 - 0 132 (при выключению</p>

муфте перебора М1). Через передачи 37 - 77, 40 - 65 на шпиндель. При включенной муфт движение передается ременной передачей 0 106 - 0 72, обеспечивая верхний диапазо частот вращений. Частота вращения устанавливается двигателем. Включение муфт перебора осуществляется от двигателя постоянного тока М2, через червячную передачу 1 100, предохранительную муфту Мп, реечное колесо 36 и рейку связанную с муфтой. Ориентация шпинделя производится в следующем порядке: Шпиндель вращается на малых оборотах по часовой стрелке. Включается электромагнит перемещая рычаг 4 до упора в диск 2, жестко связанный со шпинделем. Рычаг через штс 1 включает микропереключатель 5, который выдает команду на реверс шпинделя, при это рычаг 4 упирается в вырез диска 2 и переключатель 6 выдает команду « Шпиндел сориентирован » для извлечения инструмента. При разориентации снимается питание электромагнита и рычаг 4 под действием пружины отходит от диска, срабатывая переключатель 7, подавая команду « Шпиндель разориентирован ». Перемещение шпиндельной головки осуществляется от двигателя постоянного тока М движение от которого передается через передачи 0 90 - 0 90, 2 - 30 на винт - гайк качения с шагом Р = 10. Перемещение отслеживается сельсинами СС 1 (десятк миллиметров), СС 2 (единицы), СС 3 (десятые доли). Движения на сельсины снимаются с винта через винтовые колеса 36 - 36 и ряд передач. Перемещение пиноли производится от двигателя М4, через передачи 1 - 40, 46 - 7 движение передается на рейку пиноли 51. Одновременно движение передается через 34 50 на диск с кулачками 8, от которых срабатывают переключатели 9, 10, 11, 12, отслеживая перемещение пиноли. Перемещение транспортера производится двигателем М5, через передачи 1 - 60, 17 - 11 движение передается на ведущую звездочку 12, которая находится в зацеплении с стержнями секций транспортера. Движение со звездочками передается через 192 - 100, 3 - 96 на сельсин СС 5 и через 23 - 92 на ось, которыми отслеживаются положение секции Переключатели 14 и 14 являются ограничителями хода. При выходе нужной секции в зон шпинделя сельсин дает команду на срабатывание механизма точного останова. При это получает питание электромагнит 15 или 19, поворачивается рычаг 16 с качалкой I Качалка своим пальцем, упираясь в выступ корпуса механизма останова, образует жесткий упор, на который и находит упор транспортера, точно фиксируя секцию инструментом относительно оси шпинделя. Переключатели 20 и 21 дают команду н реверь транспортера, а переключатели 22 и 23 фиксируют положение на упоре. Перемещение стола осуществляется от двигателя постоянного тока М1 (рис.3). Движени от двигателя через передачу 3-40 передается на шариковый винт с шагом Н = 10. Перемещение отслеживается поразрядно сельсинами СС1..СС4, движения на которы снимаются с винта и передается через ряд зубчатых передач. Привод салазок вполне идентично. Тахогенераторы ТГ 1, ТГ2 выполняют функцию датчиков скорости, для получения жестких механических характеристик работы двигателей.

4

Кинематическая схема прочитана, но допущены некоторые неточности в передачах.

3

Кинематическая цепь прочитана более 50%