

**Контрольно-оценочные средства для проведения текущего
контроля**
**по МДК.02.01 Разработка управляющих программ для
станков с числовым программным управлением**
(3 курс, 5 семестр 2023-2024 уч. г.)

Текущий контроль №1

Форма контроля: Устный опрос (Опрос)

Описательная часть: Фронтальный

Задание №1

Ответить устно на вопросы:

1. Чем станок с ЧПУ отличается от станка с ручным управлением?
2. Каковы преимущества от использования станков с ЧПУ?
3. Какой язык для программирования обработки на станках с ЧПУ применяется?
4. Какую точность позволяют выполнять станки с ЧПУ?
5. Какую шероховатость дает обработка на станках с ЧПУ?
6. Что такое металлорежущее оборудование с ЧПУ?
7. Что такое ЧПУ?
8. Что такое СЧПУ?
9. Что такое програмноноситель?
10. Какой G функцией программируется прямоугольная система координат?
11. Какой G функцией программируется цилиндрическая система координат?
12. Какой G функцией программируется сферическая система координат?
13. В чем отличие абсолютной системы координат от относительной системы координат?
14. Какой G функцией программируется абсолютная система координат?
15. Какой G функцией программируется инкрементная система координат?
16. Какой G функцией программируется система в приращениях координат?

17. Что такое координата?
18. Как определяются координаты в абсолютной системе координат?
19. Как расположен шпиндель относительно оси Z?
20. Что определяет нулевая точка детали?
21. Что определяет исходная точка станка?
22. Что такое точка From?
23. Что за функции с G54 по G57 и для чего они нужны?
24. Какой командой отменяется сдвиг нуля?
25. Как определяются координаты в относительной системе координат?
26. Написание управляющей программы ведется от исходной точки или от нулевой точки детали?
27. Что определяет нулевая точка станка?
28. Как нулевая точка станка связана с нулевой точкой детали?
29. С каких функций начинается написание управляющей программы?
30. Что такое управляющая программа?

Оценка	Показатели оценки
3	Дан не четкий и невнятный ответ.
4	Определение раскрыто полностью, но с помощью наводящих вопросов.
5	Ответ дан четко и внятно.

Текущий контроль №2

Форма контроля: Тестирование (Опрос)

Описательная часть: Компьютерное тестирование

Задание №1

Выполнить тестовое задание состоящее из 5 вопросов, выбранных из 40 возможных. На

тестирование дается 15 минут (3 минуты на вопрос).

Вопросы теста:

1. Что такое Управляющая программа?
2. Что такое Числовое программное управление?
3. Что такое Система числового программного управления?

4. Что такое Кадр управляющей программы?
5. Что такое Слово управляющей программы?
6. Что такое Формат кадра управляющей программы?
7. Что такое Абсолютный размер?
8. Что такое Размер в приращении или относительный?

9. Что такое Нулевая точка станка?

10. Что такое Нулевая точка детали?
11. Что такое Коррекция инструмента?
12. Что такое Постпроцессор?
13. Что такое Центр инструмента?
14. Что такое Опорная точка?
15. Что такое Эквидистанта?
16. Что считается Металлообрабатывающим оборудованием с ЧПУ?
17. Что такое програмноноситель?
18. В чем отличие цилиндрической системы координат от прямоугольной?
19. Что такое ЧПУ?
20. Что значит подготовительная функция G91?
21. Что значит подготовительная функция G90?
22. Что значит подготовительная функция G54?
23. Что значит подготовительная функция G57?
24. Что значит подготовительная функция G53?
25. Что значит подготовительная функция G37?
26. Что значит подготовительная функция G38?
27. Что значит подготовительная функция G1?
28. Что значит подготовительная функция G0?
29. Что значит подготовительная функция G2?
30. Что значит подготовительная функция G3?
31. Что значит подготовительная функция G17?
32. Что значит подготовительная функция G18?
33. Что значит подготовительная функция G19?
34. Что такое слово управляющей программы?
35. Какой функцией задается абсолютная система отсчета?

36. Что такое инкрементная система?
37. Какой функцией задается инкрементная система координат?
38. Какой функцией задается относительная система координат?
39. Как называется участок находящийся между двумя опорными точками?
40. Что такое Слово управляющей программы?

Оценка	Показатели оценки
3	Выполнены 3 задания из 5 возможных.
4	Выполнены 4 задания из 5 возможных.
5	Выполнены 5 задания из 5 возможных.

Текущий контроль №3

Форма контроля: Практическая работа (Информационно-аналитический)

Описательная часть: Индивидуальные задания с применением ИКТ

Задание №1

Произвести идентификацию пяти предложенных режущих инструментов; указать их название,

назначение, правила использования.	
Оценка	Показатели оценки
5	Все инструменты указаны правильно по всем параметрам.
4	Все инструменты идентифицированы правильно но параметрам некоторых указаны не верно.
3	Один инструмент идентифицирован неправильно и параметрам некоторых указаны не верно.

Задание №2

Опишите какие критерии влияют на выбор режимов резания по справочникам и их назначение.	
Оценка	Показатели оценки
3	Названа только часть критерииев и их назначений.
4	Названы правильно все критерии, но неверно описаны назначения на некоторые.
5	Названы правильно все критерии и их назначение.

Задание №3

Выбрать для выданной детали (детали соответствуют номерам билетов) необходимый инструмент

и инструментальную оснастку для обработки. Рассчитать режимы резания для выбранного инструмента.

Варианты деталей:



Оценка	Показатели оценки
3	Выбран только один инструмент, инструментальная оснастка к нему и рассчитаны на него режимы резания.
4	Выбраны два инструмента, инструментальная оснастка к ним и рассчитаны на них режимы резания.
5	Выбраны все необходимые инструменты, инструментальная оснастка к ним и рассчитаны на них режимы резания.

Задание №4

Выбрать для выданной детали (детали соответствуют номерам билетов) необходимый инструмент и инструментальную оснастку для обработки. Рассчитать режимы резания для выбранного инструмента.

Варианты деталей:



Оценка	Показатели оценки
3	Выбран только один инструмент, инструментальная оснастка к нему и рассчитаны на него режимы резания.
4	Выбраны два инструмента, инструментальная оснастка к ним и рассчитаны на них режимы резания.
5	Выбраны все необходимые инструменты, инструментальная оснастка к ним и рассчитаны на них режимы резания.

Текущий контроль №4


Форма контроля: Практическая работа (Информационно-аналитический)

Описательная часть: Проверка карты наладки инструмента в электронном виде. Проверка в электронном виде исходной и управляющей программы

Задание №1

1. Выполнить выбор необходимого фрезерного и сверлильного режущего инструмента для обработки индивидуальной детали;
2. Выполнить выбор *графических изображений (чертежей) инструментов* (чернового , получистового, чистового, сверлильных и т.д.) в соответствии с параметрами п.1, с *сайта фирмы Sandvik Coromant*;
3. Использовать выбранные *графические изображения* для составления **карты наладки инструмента**.

Пример карты наладки:



Оценка	Показатели оценки
3	Карта наладки выполнена для двух любых и инструментов (Наличие изображения режущего инструмента, Патронов, базовых держателей и цанг при наличии. Размеры длинны инструмента и ее рабочей части, длинна вылета инструмента из шпинделья станка. Простановка позиций режущего и инструментальной оснастки с обозначение кода инструмента).
4	Карта наладки выполнена для четырех любых и инструментов (Наличие изображения режущего инструмента, Патронов, базовых держателей и цанг при наличии. Размеры длинны инструмента и ее рабочей части, длинна вылета инструмента из шпинделья станка. Простановка позиций режущего и инструментальной оснастки с обозначение кода инструмента).
5	Карта наладки выполнена на более шести инструментов (Наличие изображения режущего инструмента, Патронов, базовых держателей и цанг при наличии. Размеры длинны инструмента и ее рабочей части, длинна вылета инструмента из шпинделья станка. Простановка позиций режущего и инструментальной оснастки с обозначение кода инструмента).

Текущий контроль №5

Форма контроля: Практическая работа (Информационно-аналитический)

Описательная часть: Индивидуальные задания с применением ИКТ

Задание №1

По ранее подготовленным данным (в практической работе №2 или выданным) при помощи программы 3DTools создать модели инструментов чернового, получистового, чистового и сверлильного инструмента.

Оценка	Показатели оценки
3	Создана 3D модель инструмента для черновой обработки.
4	Создана 3D модель инструментов для черновой и получистовой обработки.
5	Создана 3D модель инструментов для черновой, получистовой, чистовой и сверлильной обработки.

Текущий контроль №6

Форма контроля: Письменный опрос (Опрос)

Описательная часть: Опрос

Задание №1

Классифицировать базы по функциональному назначению и дать определения баз в соответствии с их классификацией.

Оценка	Показатели оценки
3	Классификация раскрыта не полностью (2 вида) и определения даны не в полном объеме или с нарушениями.
4	Дана полная классификация баз, но определения даны не в полном объеме или с нарушениями.
5	Дана полная классификация баз и их определения в полном объеме.

Задание №2

Классифицировать базы по количеству лишаемых степеней свободы и дать определения баз в соответствии с их классификацией.

Оценка	Показатели оценки
3	Классификация раскрыта не полностью (3 вида) и определения даны не в полном объеме или с нарушениями.

4	Дана полная классификация баз, но определения даны не в полном объеме или с нарушениями.
5	<p>Дана полная классификация баз и их определения в полном объеме.</p> <p>По количеству лишаемых степеней свободы:</p> <p>а) установочная база – это база, лишающая заготовку трех степеней свободы, а именно: перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг двух оставшихся (это наиболее обширная поверхность из комплекта трех баз);</p> <p>б) направляющая база – база, лишающая заготовку двух степеней свободы: перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой (это наиболее протяженная поверхность);</p> <p>в) опорная база – база, лишающая заготовку одной степени свободы: перемещения вдоль одной из координатных осей;</p> <p>г) двойная направляющая база – база, лишающая заготовку четырех степеней свободы: перемещения вдоль двух координатных осей и поворота вокруг этих же осей;</p> <p>д) двойная опорная база – база, лишающая заготовку двух степеней свободы: перемещения вдоль двух координатных осей.</p> <p>Условно считается длинной цилиндрическая поверхность, у которой длина \geq диаметру, а короткой если меньше. Длинный цилиндрический палец лишает заготовку 4-х степеней свободы, а короткий только 2-х.</p>

Задание №3

Классифицировать базы по характеру проявления и дать определения баз в соответствии с их

классификаций.	
Оценка	Показатели оценки
3	Классификация раскрыта не полностью (1 вид) и определения даны не в полном объеме или с нарушениями.
4	Дана полная классификация баз, но определения даны не в полном объеме или с нарушениями.

5	<p>Дана полная классификация баз и их определения в полном объеме.</p> <p>По характеру проявления:</p> <p>а) скрытая (мнимая) база – база в виде воображаемой плоскости, оси или точки (ось симметрии, строительная горизонталь и т.д.)</p> <p>б) явная (реальная) база – база, представляющая собой какую-либо материальную поверхность (плоскость кармана, торец ребра и т.д.)</p>
---	---

Задание №4

Перечислить правила выбора технологических баз.

Оценка	Показатели оценки
3	Перечислены верно от трех до шести правил выбора технологических баз.
4	Перечислены верно от семи до восьми правил выбора технологических баз.

5

Перечислены верно от девяти до десяти правил выбора технологических баз.

Пример:

Правило шести точек:

Всякое твердое тело имеет шесть степеней свободы: перемещение вдоль осей координат X, Y и Z и вращение вокруг этих же осей.

Для полного базирования тело необходимо лишить всех шести степеней свободы.

Правила базирования:

1. Необходимо выбирать такие базы, которые обеспечивают наименьшую погрешность для данной установки.
2. На первой операции обрабатывать поверхности, которые будут приняты за технологические базы для последующей обработки.
3. Черновые базы могут использоваться только в первой операции.
4. За базы на первой операции (черновые) принимаются:
 - а) если обрабатываются все поверхности детали, то выбирают такие поверхности, у которых наименьший припуск, чтобы в последующем не получился брак из-за нехватки материала;
 - б) если обрабатываются не все поверхности на детали, то за базы выбирают те поверхности, которые вообще не обрабатывают для обеспечения точного расположения обрабатываемых и не обрабатываемых поверхностей.
5. Чистовые базы должны иметь достаточно высокую точность размеров и форм и не должны деформироваться под действием сил резания и зажимов.
6. По возможности необходимо совмещать конструкторские и технологические базы.
7. Без достаточных оснований базы не меняют.
8. При смене баз переходят от менее точной к более точной базе.
9. После термообработки базы, как правило, выбирают такие, как и для первой операции.

Задание №5

Дать определение состоящее из 3 вопросов, выбранных из 40 возможных.

Вопросы теста:

1. Что такое Управляющая программа?
2. Что такое Числовое программное управление?
3. Что такое Система числового программного управления?

4. Что такое Кадр управляющей программы?
5. Что такое Слово управляющей программы?
6. Что такое Формат кадра управляющей программы?
7. Что такое Абсолютный размер?
8. Что такое Размер в приращении или относительный?

9. Что такое Нулевая точка станка?

10. Что такое Нулевая точка детали?
11. Что такое Коррекция инструмента?
12. Что такое Постпроцессор?
13. Что такое Центр инструмента?
14. Что такое Опорная точка?
15. Что такое Эквидистанта?
16. Что считается Металлообрабатывающим оборудованием с ЧПУ?
17. Что такое програмноноситель?
18. В чем отличие цилиндрической системы координат от прямоугольной?
19. Что такое ЧПУ?
20. Что значит подготовительная функция G91?
21. Что значит подготовительная функция G90?
22. Что значит подготовительная функция G54?
23. Что значит подготовительная функция G57?
24. Что значит подготовительная функция G53?
25. Что значит подготовительная функция G37?
26. Что значит подготовительная функция G38?
27. Что значит подготовительная функция G1?
28. Что значит подготовительная функция G0?
29. Что значит подготовительная функция G2?
30. Что значит подготовительная функция G3?
31. Что значит подготовительная функция G17?
32. Что значит подготовительная функция G18?
33. Что значит подготовительная функция G19?
34. Что такое слово управляющей программы?
35. Какой функцией задается абсолютная система отсчета?

36. Что такое инкрементная система?
37. Какой функцией задается инкрементная система координат?
38. Какой функцией задается относительная система координат?
39. Как называется участок находящийся между двумя опорными точками?
40. Что такое Слово управляющей программы?

Оценка	Показатели оценки
3	Выполнены 1 задания из 3 возможных.
4	Выполнены 2 задания из 3 возможных.
5	Выполнены 3 задания из 3 возможных.

Задание №6

Описать методы разработки ТП.	
Оценка	Показатели оценки
3	Описан один метод разработки ТП, содержание расскрыто неполностью.
4	Описаны оба метода разработки ТП, содержание расскрыто неполностью.
5	Описаны оба метода разработки ТП и расскрыто их содержание.

Задание №7

Перечислить этапы типового метода разработки ТП.	
Оценка	Показатели оценки
3	Перечислены и раскрыты 6 этапов типового метода разработки ТП.
4	Перечислены и раскрыты 8 этапов типового метода разработки ТП.
5	Перечислены и раскрыты 10 этапов типового метода разработки ТП.

ПРИМЕР:

- Классификация объектов производства — создают группы объектов производства, обладающих общностью конструктивно-технологических характеристик, выбирают типовые представители групп объектов производства.
- Количественная оценка групп объектов производства — определяют тип производства для каждого типового представителя групп изделий (единичное, серийное или массовое).
- Анализ конструкций типовых представителей объектов производства по чертежам и техническим условиям, а также программ выпуска и типа производства — разрабатывают основные маршруты изготовления типовых конструкций, включая заготовительные процессы.

4. Выбор заготовки и методов ее изготовления — определяют вид исходной заготовки, выбирают метод ее изготовления и производят технико-экономическую оценку выбора заготовки.
5. Выбор технологических баз.
6. Выбор вида обработки (механическая обработка резанием, обработка давлением, литье и др.) — оценивают точностные характеристики метода и качество поверхности изделия, выбирают метод обработки.
7. Составление технологического маршрута обработки — устанавливают последовательность операций и определяют группы оборудования по операциям.
8. Разработка технологических операций — производят рациональное построение технологических операций; выбирают структуры операций; устанавливают рациональную последовательность переходов и операций; выбирают оборудование, обеспечивающее оптимальную производительность при условии обеспечения требуемого качества; рассчитывают загрузку технологического оборудования; выбирают конструкции технологической оснастки; устанавливают принадлежность выбранной конструкции к стандартным системам оснастки; определяют исходные данные, необходимые, для расчетов оптимальных режимов обработки, и рассчитывают эти режимы; определяют исходные данные, необходимые для расчетов норм времени, и рассчитывают эти нормы; устанавливают разряд работ и обосновывают профессии исполнителей для выполнения операций в зависимости от сложности этих работ.
9. Расчет точности, производительности и экономической эффективности вариантов типовых технологических процессов — выбирают оптимальный вариант типового технологического процесса.
10. Оформление типовых технологических процессов — согласовывают и утверждают типовой технологический процесс со всеми необходимыми службами предприятия.

Задание №8

Неречислить этапы группового метода разработки ТП.

Оценка	Показатели оценки
3	Раскрыты 1 этапа группового метода разработки ТП.
4	Перечислены и раскрыты 2 этапа группового метода разработки ТП.

5	<p>Перечислены и раскрыты 3 этапа группового метода разработки ТП.</p> <p>ПРИМЕР:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Создание групп деталей с циклом обработки, который начинается и заканчивается на одном и том же типе оборудования (обработка на токарно-револьверных станках, автоматах и т.п.).2. Создание групп, состоящих из отдельных детале-операций, при незаконченном цикле обработки (остальные операции входят в другие группы или выполняются по индивидуальным процессам).3. Создание групп деталей, имеющих многооперационный технологический процесс, выполняемый на разнотипном оборудовании.
---	---

Задание №9

Раскрыть содержание ячеек основной надписи маршрутной карты (обозначенных цифрами):

ГОСТ 3.1118-82 Форма 1											
ЛУБР											
ВЗМО											
ЛЮБР											
Разработчик	Кукаин Евгений Александрович	06.09.2019			1		2		3		4
Председатель					5		6		7		
Члены комиссии											
Н.кодиф.							8		9		
M 01	10										
M 02	Код	LB	МД	ДН	Н.расч	КНЧ	Код засорителей	Профиль и размеры	КД	МД	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

Оценка	Показатели оценки
3	Описано и раскрыто содержание 15 ячеек из 20 возможных.
4	Описано и раскрыто содержание 17 ячеек из 20 возможных.
5	Описано и раскрыто содержание всех 20 ячеек.

Задание №10

Раскрыть содержание ячеек маршрутной карты (обозначенных цифрами):

А	Цех	Чн	РН	Опер.	Код наименование операции		Обозначение документа										
					Код наименование обработки		СМ	Проф	Р	УТ	КР	КОД	ЕИ	БП	Комп	Тез	Тип
03																	
A04	1	2	3	4		5		6									
B05						7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
06																	18

Оценка	Показатели оценки
3	Описано и раскрыто содержание 13 ячеек из 18 возможных.
4	Описано и раскрыто содержание 15 ячеек из 18 возможных.
5	Описано и раскрыто содержание всех 18 ячеек.

Текущий контроль №7

Форма контроля: Практическая работа (Информационно-аналитический)

Описательная часть: Проверка работы в электронном виде

Задание №1

Выполнить разработку **титульного листа и маршрутного технологического процесса** изготовления индивидуальной детали.

Оценка	Показатели оценки
3	Титульный лист и маршрутный техпроцес составлен в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит более 5 ошибок.
4	Титульный лист и маршрутный техпроцес составлен в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит не более 5 незначительных ошибок.
5	Титульный лист и маршрутный техпроцес составлен без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД. ПРИМЕР: заполнени Титульного листа:

Ном. № подп	Подпись и дата	Взам. Инф. №	Ном. № документа	Подпись и дата	

ГБПОУЧИО ИАТ

Согласовано

Утверждено

Технологический процесс

Балка

ДП 15.02.08 19.15-3.02.01П

Начальник БТК

Разработчик

Бочаров Илья Геннадиевич
22.04.2019

Заполнение Маршрутной карты

Лист		Блок		Подбл.												ГОСТ 3.1118-82. Форма 2										
Раздел	Блок/подбл./подподбл.	Блок	Подбл.	Подбл.	Подбл.											07.15.02.08.19.15-3.02.01.11	5	1								
Приборы	Базисный Илья Глебович	2208.1075	ГБПОУЮ ИАТ	07.15.02.08.19.15-3.02.01.11										ГБПОУЮ ИАТ 10141												
Чтобы																										
И.коды														Блок												
A	Цех	Чн	РМ	Опер.	Код наименование операции										Обозначение документа											
B					Лот наименование обработанное										СМ	Парф	Р	ЧТ	КР	КОМ	ЕН	ОП	Кит	Тоз	Н.раск	
N/M					Наименование детали с б. единицами или количество										Обозначение код				077	ЕВ	ЕН	КИ	НИ	Н.раск		
A01	3	2		005	0200 Контрольная										И-3											
B02					Контрольный стол СПМ-01-03										4	10920	422	1	1	1	1	1	50	1	40	122.76
03																										
A04	3	3		010	0101 Ремонтка										И-3											
B05					Стол подготовителя работ СМ-03										4	10636	312	1	1	1	1	1	50	1	20	17.6
06																										
A07	3	1		015	4261 Вертикально-фрезерное										Е-16											
B08					Вертикально-фрезерный столик с крестовым столом Б456										2	194.79	512	1	1	1	1	1	50	1	30	1045.66
09																										
A10	3	3		020	0108 Слесарная										Е-3											
B11					Верстак										2	184.66	312	1	1	1	1	1	50	1	5	12.32
12																										
A13	3	3		025	0127 Принцип распределения										И-3											
B14					Стол СД 3702.09										5	195.55	222	1	1	1	1	1	50	1	5	9.02
15																										
A16	3	3		030	0200 Контрольная										И-3											
MK					Маршрутная карта																					

Задание №2

Разработать контрольно-операционную карту на **операцию входного контроля** изготовления индивидуальной детали.

Оценка	Показатели оценки																																																																																																																																								
3	Операция входного контроля составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит более 5 ошибок.																																																																																																																																								
4	Операция входного контроля составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит не более 5 незначительных ошибок.																																																																																																																																								
5	<p>Операция входного контроля составлена без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД.</p> <p>ПРИМЕР:</p> <table border="1"> <caption>ГОСТ 3 1502-85 Форма 2</caption> <tr> <td>Место</td> <td>Бланк</td> <td>Лист</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Разраб</td> <td>Бондарев Илья Николаевич</td> <td>ГБПОУ МАТ</td> <td>07.02.08 19:15-3.02.0177</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Произв</td> <td>Чебаков</td> <td>ГБПОУ МАТ 60%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Исполн</td> <td></td> <td>Банка</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Наименование операции</td> <td colspan="3">Наименование марки материала</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Контрольная</td> <td colspan="3">BT20 ГОСТ 19807-91</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Наименование оборудования</td> <td>T₁</td> <td>T₂</td> <td>Обозначение ППТ</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Контрольный стол СПМ-01-03</td> <td>99</td> <td>126</td> <td>II-3</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>Контролируемые параметры</td> <td>Код средства ТО</td> <td colspan="2">Наименование средства ТО</td> <td>Объем и ПК</td> </tr> <tr> <td>001</td> <td>Контрольный стол СПМ-01-03</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>T₁/T₂</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>1. Проверить документацию ЧПТСК о профилактике контроля химического состава материала BT20 ГОСТ 19807-91</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>10 0.8</td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>2. Проверить наличие клейм признака поставщика, марки материала BT20 ГОСТ 19807-91</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>5 0.7</td> </tr> <tr> <td>004</td> <td>Лента М-4х ГОСТ 25706-83</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>005</td> <td>3. Проверить штангобину на отсутствие механических повреждений</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>15 0.3</td> </tr> <tr> <td>006</td> <td>4. Проверить габаритные размеры штангобин 727x420x79мм</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>5 0.8</td> </tr> <tr> <td>007</td> <td>Рулетка 1000мм ГОСТ 7502-98 ГОСТ 7502-98</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>008</td> <td>Штангенициркуль ШИ-4-125-01 ГОСТ 166-89</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>009</td> <td>5. Записи данные в журнал по Ф6-016</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>25 11</td> </tr> <tr> <td>010</td> <td>Ручка шариковая</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>011</td> <td>6. Записи данные в технологический паспорт</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>20 3</td> </tr> <tr> <td>012</td> <td>7. Записи данные в технологический паспорт детали</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>9 0.9</td> </tr> <tr> <td>013</td> <td>Ручка шариковая</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OK</td> <td>Операционная карта контроля</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>7</td> </tr> </table>	Место	Бланк	Лист	1	Разраб	Бондарев Илья Николаевич	ГБПОУ МАТ	07.02.08 19:15-3.02.0177	2	1	Произв	Чебаков	ГБПОУ МАТ 60%				Исполн		Банка	3	2	0.05	Наименование операции			Наименование марки материала			Контрольная			BT20 ГОСТ 19807-91			Наименование оборудования			T ₁	T ₂	Обозначение ППТ	Контрольный стол СПМ-01-03			99	126	II-3	R	Контролируемые параметры	Код средства ТО	Наименование средства ТО		Объем и ПК	001	Контрольный стол СПМ-01-03				T ₁ /T ₂	002	1. Проверить документацию ЧПТСК о профилактике контроля химического состава материала BT20 ГОСТ 19807-91				10 0.8	003	2. Проверить наличие клейм признака поставщика, марки материала BT20 ГОСТ 19807-91				5 0.7	004	Лента М-4х ГОСТ 25706-83					005	3. Проверить штангобину на отсутствие механических повреждений				15 0.3	006	4. Проверить габаритные размеры штангобин 727x420x79мм				5 0.8	007	Рулетка 1000мм ГОСТ 7502-98 ГОСТ 7502-98					008	Штангенициркуль ШИ-4-125-01 ГОСТ 166-89					009	5. Записи данные в журнал по Ф6-016				25 11	010	Ручка шариковая					011	6. Записи данные в технологический паспорт				20 3	012	7. Записи данные в технологический паспорт детали				9 0.9	013	Ручка шариковая					OK	Операционная карта контроля				7
Место	Бланк	Лист	1																																																																																																																																						
Разраб	Бондарев Илья Николаевич	ГБПОУ МАТ	07.02.08 19:15-3.02.0177	2	1																																																																																																																																				
Произв	Чебаков	ГБПОУ МАТ 60%																																																																																																																																							
Исполн		Банка	3	2	0.05																																																																																																																																				
Наименование операции			Наименование марки материала																																																																																																																																						
Контрольная			BT20 ГОСТ 19807-91																																																																																																																																						
Наименование оборудования			T ₁	T ₂	Обозначение ППТ																																																																																																																																				
Контрольный стол СПМ-01-03			99	126	II-3																																																																																																																																				
R	Контролируемые параметры	Код средства ТО	Наименование средства ТО		Объем и ПК																																																																																																																																				
001	Контрольный стол СПМ-01-03				T ₁ /T ₂																																																																																																																																				
002	1. Проверить документацию ЧПТСК о профилактике контроля химического состава материала BT20 ГОСТ 19807-91				10 0.8																																																																																																																																				
003	2. Проверить наличие клейм признака поставщика, марки материала BT20 ГОСТ 19807-91				5 0.7																																																																																																																																				
004	Лента М-4х ГОСТ 25706-83																																																																																																																																								
005	3. Проверить штангобину на отсутствие механических повреждений				15 0.3																																																																																																																																				
006	4. Проверить габаритные размеры штангобин 727x420x79мм				5 0.8																																																																																																																																				
007	Рулетка 1000мм ГОСТ 7502-98 ГОСТ 7502-98																																																																																																																																								
008	Штангенициркуль ШИ-4-125-01 ГОСТ 166-89																																																																																																																																								
009	5. Записи данные в журнал по Ф6-016				25 11																																																																																																																																				
010	Ручка шариковая																																																																																																																																								
011	6. Записи данные в технологический паспорт				20 3																																																																																																																																				
012	7. Записи данные в технологический паспорт детали				9 0.9																																																																																																																																				
013	Ручка шариковая																																																																																																																																								
OK	Операционная карта контроля				7																																																																																																																																				

Задание №3

Разработать операционную карту и технологический эскиз на **операцию Разметка** изготовления индивидуальной летали


Оценка	Показатели оценки
3	Операция Разметка составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит более 5 ошибок.
4	Операция Разметка составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит не более 5 незначительных ошибок.
5	Операция Разметка составлена без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД. ПРИМЕР:

Задание №4

операцию Вертикально-фрезерная
разработать операционную карту и технологический эскиз на изготовления индивидуальной детали.

Оценка	Показатели оценки
3	Операция Вертикально-фрезерная составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит более 5 ошибок.
4	Операция Вертикально-фрезерная составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит не более 5 ошибок.
5	<p>Операция Вертикально-фрезерная составлена без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД.</p> <p>ПРИМЕР:</p>

Лист		ГОСТ 3 1404-86 Форма 2а																				
Лист		ДП 15.02.08 19.15-3.02.01.М 2																				
Р		Д1					Д или В			L		t		l		z		n		v		
P01							-	21	11122	2	1	0.05	125	13								
02																						
003	4. Установите приработы группы Б, снять приработы группы А, согласно эскизу к операции.																		12	0.9		
T04	Приработка передвижной ГОСТ 4735-69																					
05																						
006	5. Фрезерование поверхности ① ② ③ ④ ⑤, выдерживая размеры согласно эскизу, обработать приработы группы Б.																		466	4.9		
T07	2223-0505 Фреза №32 з=4 ВК8 ГОСТ 20537-75																					
T08	Шпонечник кульцевой ШКУ-4-125-001 ГОСТ 166-89																					
T09	Шпонечник кульцевой ШКУ-4-250-001 ГОСТ 166-89																					
P10							-	21	12140	3	1	0.05	125	13								
11																						
012	6. Снять фаски.																		5	0.5		
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
OK	Операционная карта																		12			



операцию Слесарная изготовления индивидуальной детали.

Разработать операционную карту на

Оценка Показатели оценки

3 Операция **Слесарная** составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит более 5 ошибок.

4 Операция **Слесарная** составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит не более 5 ошибок.

5 Операция **Слесарная** составлена без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД.

ПРИМЕР:

ГОСТ 3.1404-86. Форма 3									
Лист									
Виды									
Группы									
Группа	Большой лист	Планшет							
Группировка									
Члены									
Номера									
Наименование операции	Материал			Блоки			3	3	0.20
Слесарная	ГБПОЮЛ ИАТ			дл 15.02.08 19.15-3.02.01			ГБПОЮЛ ИАТ 60%		
Оборудование и инструменты									
Оборудование									
Инструменты									
Вспомог.									
P	ПИ	ДШИ В	L	t	i	s	п	v	
T01	Очки защитные закрытые 379-80 ГОСТ 124.079-85								
T02	Костюм мужской 3 Мц тип 6 ГОСТ 124.109-82								
T03	1 Отчистить заусенцы пропилить острые кромки						11	0.2	
T04	Маска рукия пневматическая ПМ34-89 ГОСТ 124.11-90								
T05	2844-0035 Борфреза ГОСТ 22304-76								
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13									
DK	Операционная карта								14

Задание №6

операцию Промывка изготовления индивидуальной детали.

Разработать операционную карту на

Оценка Показатели оценки

3 Операция **Промывка** составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит более 5 ошибок.

4 Операция **Промывка** составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит не более 5 ошибок.

5 Операция **Промывка** составлена без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД.

ПРИМЕР:

ГОСТ 31404-86 Форма 3									
Блок	Блок	Блок	Блок	Блок	Блок	Блок	Блок	Блок	Блок
Фамилия	Имя	Отчество	Фамилия	Имя	Отчество	Фамилия	Имя	Отчество	Фамилия
Григорий	Борисов	Илья Иванович	Григорий	Борисов	Илья Иванович	Григорий	Борисов	Илья Иванович	Григорий
Григорий	Борисов	Илья Иванович	Григорий	Борисов	Илья Иванович	Григорий	Борисов	Илья Иванович	Григорий
Чемоданов	Андрей	Андреевич	Чемоданов	Андрей	Андреевич	Чемоданов	Андрей	Андреевич	Чемоданов
Чемоданов	Андрей	Андреевич	Чемоданов	Андрей	Андреевич	Чемоданов	Андрей	Андреевич	Чемоданов
Чемоданов	Андрей	Андреевич	Чемоданов	Андрей	Андреевич	Чемоданов	Андрей	Андреевич	Чемоданов
Номер	Наименование операции	Материал	Твердость	ЕВ	М2	Продоль и попереч	М2	КОМ	
	Промывка растворителем	BT20 ГОСТ 19807-91		к2	954	727x420x79	3297		
	Обдувание устройством ЧПУ	Обозначение программы	T _g	T _h	T _п	Литр	Срок		
	Стол СД 3702.09			8	0.2	5	9.02		
R			П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
T01	Костюм мужской 3 Ми тип Б ГОСТ 524.109-82								
T02	Лечебники рез К50 Ш20 ГОСТ 20010-74								
003	1. Удалите остатки краски из сопел с дистанци							8	0.2
T04	Салфетка пылесборная ГОСТ 29298-2005								
T05	Нефрос-С2-80/120 ТУ 38 401-67-108-92								
T06	Присадка Сибон ТУ 38 101741-78								
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13									
DK	Операционная карта								15

Задание №7

Разработать операционную карту на **операцию послеоперационного Контроля** изготовления индивидуальной детали

Оценка	Показатели оценки
3	Операция Контрольная составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит более 5 ошибок.
4	Операция Контрольная составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит не более 5 ошибок.
5	Операция Контрольная составлена без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД.

ПРИМЕР:

ГОСТ 3 1502-85 Форма 2

Лист								
Номер								
Послед.								
				дт 15.02.08 19.15-3.02.0177				
				2		1		
Разраб	Бондарев Илья Ильинич		ГБПОУ НИТ		дт 15.02.08 19.15-3.02.01		ГБПОУ НИТ 60141	
Пробегают								
Подпись								
Н. контро					Бланк	3	3	030
Наименование операции				Наименование нормы измерения				M2
Контрольная				ВТ20 ГОСТ 19807-91				9.54
Наименование обработки				T _a	T _b	Обоснование ИОТ		
Контрольный стол СПМ-01-03				23	3.2	II-3		
P	Контролируемые параметры		Код схемы ТО		Наименование схемы ТО		Объем и ПК	T _a /T _b
501	Контрольный стол СПМ-01-03							
002	1. Подвергните размеры 77 ± 0.25мм 29±0.25мм 26±0.25мм 34±0.31мм 28±0.125мм 134 ± 0.125мм 133 ± 0.125мм 206 ± 0.125мм 144 ± 0.5мм						15	3
103	Штангенциркуль МЦ-4-250-0.05 ГОСТ 166-89							
004	2. Подберите шероховатость поверхности $\sqrt{Rz} 6.3$						6	0.2
105	Обратите шероховатость ГОСТ 9378-94							
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
OK	Операционная карта контроля							

ГОСТ 3 1105-84 Форма 7а

Лист							
Номер							
Послед.							
				дт 15.02.08 19.15-3.02.0177			
				2		1	
				ГБПОУ НИТ 60141			
				030			
$\sqrt{Rz} 6.3$							
KЭ	Карта эскизов						

Задание №8

Разработать операционную карту на **операцию Радиально-сверлильную** изготовления индивидуальной детали.

Оценка	Показатели оценки																																																																																																																																																																																																																												
3	Операция Радиально-сверлильная составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит более 5 ошибок.																																																																																																																																																																																																																												
4	Операция Радиально-сверлильная составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит не более 5 ошибок.																																																																																																																																																																																																																												
5	<p>Операция Радиально-сверлильная составлена без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД.</p> <p>ПРИМЕР:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">ГОСТ 3.1404-86 Форма 3</th> </tr> <tr> <td>Номенклатура</td> <td>Бланк</td> <td>Бланк</td> <td>Бланк</td> <td>ГВЛЮМО ИМТ</td> <td>07.15.02.08.19.15-3.02.01П</td> <td>Бланк</td> <td>ГВЛЮМО ИМТ 60141</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Изготовитель</td> <td>Грибов Илья Игоревич</td> <td>Грибов Илья Игоревич</td> <td>Грибов Илья Игоревич</td> <td>ГВЛЮМО ИМТ</td> <td>07.15.02.08.19.15-3.02.01П</td> <td>Бланк</td> <td>ГВЛЮМО ИМТ 60141</td> <td>3</td> <td>035</td> </tr> <tr> <td>Наименование операции</td> <td>Материал</td> <td>Твердость</td> <td>EB</td> <td>М2</td> <td>Профиль и отливки</td> <td>M3</td> <td>КОМП</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Радиально-сверлильная</td> <td>ВТ20 ГОСТ 19807-91</td> <td>270</td> <td>к2</td> <td>9.54</td> <td>727x1420x79</td> <td>32.97</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Оборудование, используемое ЧПУ</td> <td>Обозначение программы</td> <td>To</td> <td>To</td> <td>To</td> <td>Тип</td> <td colspan="4">Сульфофазол ГОСТ 122-84</td> </tr> <tr> <td>2A554</td> <td></td> <td>25.44</td> <td>13.8</td> <td>30</td> <td>43.1</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>П1</td> <td>0.5мм</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>T01</td> <td>Очищ. защищ. закрытые 378-80 ГОСТ 124.013-85</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T02</td> <td>Костром. цикл. З Ми тип 6 ГОСТ 124.109-82</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>1 Установить заготовку на стол станка</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>0.9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T04</td> <td>Кондуктор 7300-0255 ГОСТ 16892-71</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>006</td> <td>2 Сверлить и зенкеровать отверстия позиции ① ② диаметром согласно эскизу</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.09</td> <td>6.1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T07</td> <td>Сверло-зенкер 07.15.02.08.19.15-3.02.01П</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P08</td> <td>-</td> <td>18</td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td>0.28</td> <td>1250</td> <td>70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>010</td> <td>3 Развернуть отверстия позиции ③ ④ окончательно</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.35</td> <td>6.1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T11</td> <td>2363-2061 Развертка #20H9 ВК6 ГОСТ 28324-89</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P12</td> <td>-</td> <td>20</td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td>0.56</td> <td>160</td> <td>70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OK</td> <td>Операционная карта</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> </tr> </thead></table>	ГОСТ 3.1404-86 Форма 3										Номенклатура	Бланк	Бланк	Бланк	ГВЛЮМО ИМТ	07.15.02.08.19.15-3.02.01П	Бланк	ГВЛЮМО ИМТ 60141	3	1	Изготовитель	Грибов Илья Игоревич	Грибов Илья Игоревич	Грибов Илья Игоревич	ГВЛЮМО ИМТ	07.15.02.08.19.15-3.02.01П	Бланк	ГВЛЮМО ИМТ 60141	3	035	Наименование операции	Материал	Твердость	EB	М2	Профиль и отливки	M3	КОМП			Радиально-сверлильная	ВТ20 ГОСТ 19807-91	270	к2	9.54	727x1420x79	32.97	1			Оборудование, используемое ЧПУ	Обозначение программы	To	To	To	Тип	Сульфофазол ГОСТ 122-84				2A554		25.44	13.8	30	43.1					P	П1	0.5мм	1	1	1	2	0	0	V	T01	Очищ. защищ. закрытые 378-80 ГОСТ 124.013-85									T02	Костром. цикл. З Ми тип 6 ГОСТ 124.109-82									003	1 Установить заготовку на стол станка						12	0.9		T04	Кондуктор 7300-0255 ГОСТ 16892-71									05										006	2 Сверлить и зенкеровать отверстия позиции ① ② диаметром согласно эскизу						0.09	6.1		T07	Сверло-зенкер 07.15.02.08.19.15-3.02.01П									P08	-	18	32			0.28	1250	70		09										010	3 Развернуть отверстия позиции ③ ④ окончательно						0.35	6.1		T11	2363-2061 Развертка #20H9 ВК6 ГОСТ 28324-89									P12	-	20	32			0.56	160	70		13										OK	Операционная карта								18
ГОСТ 3.1404-86 Форма 3																																																																																																																																																																																																																													
Номенклатура	Бланк	Бланк	Бланк	ГВЛЮМО ИМТ	07.15.02.08.19.15-3.02.01П	Бланк	ГВЛЮМО ИМТ 60141	3	1																																																																																																																																																																																																																				
Изготовитель	Грибов Илья Игоревич	Грибов Илья Игоревич	Грибов Илья Игоревич	ГВЛЮМО ИМТ	07.15.02.08.19.15-3.02.01П	Бланк	ГВЛЮМО ИМТ 60141	3	035																																																																																																																																																																																																																				
Наименование операции	Материал	Твердость	EB	М2	Профиль и отливки	M3	КОМП																																																																																																																																																																																																																						
Радиально-сверлильная	ВТ20 ГОСТ 19807-91	270	к2	9.54	727x1420x79	32.97	1																																																																																																																																																																																																																						
Оборудование, используемое ЧПУ	Обозначение программы	To	To	To	Тип	Сульфофазол ГОСТ 122-84																																																																																																																																																																																																																							
2A554		25.44	13.8	30	43.1																																																																																																																																																																																																																								
P	П1	0.5мм	1	1	1	2	0	0	V																																																																																																																																																																																																																				
T01	Очищ. защищ. закрытые 378-80 ГОСТ 124.013-85																																																																																																																																																																																																																												
T02	Костром. цикл. З Ми тип 6 ГОСТ 124.109-82																																																																																																																																																																																																																												
003	1 Установить заготовку на стол станка						12	0.9																																																																																																																																																																																																																					
T04	Кондуктор 7300-0255 ГОСТ 16892-71																																																																																																																																																																																																																												
05																																																																																																																																																																																																																													
006	2 Сверлить и зенкеровать отверстия позиции ① ② диаметром согласно эскизу						0.09	6.1																																																																																																																																																																																																																					
T07	Сверло-зенкер 07.15.02.08.19.15-3.02.01П																																																																																																																																																																																																																												
P08	-	18	32			0.28	1250	70																																																																																																																																																																																																																					
09																																																																																																																																																																																																																													
010	3 Развернуть отверстия позиции ③ ④ окончательно						0.35	6.1																																																																																																																																																																																																																					
T11	2363-2061 Развертка #20H9 ВК6 ГОСТ 28324-89																																																																																																																																																																																																																												
P12	-	20	32			0.56	160	70																																																																																																																																																																																																																					
13																																																																																																																																																																																																																													
OK	Операционная карта								18																																																																																																																																																																																																																				

Задание №9

Разработать операционную карту на детали.

Оценка	Показатели оценки
3	Операция Фрезерная с ЧПУ составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит более 5 ошибок.
4	Операция Фрезерная с ЧПУ составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит не более 5 ошибок.
5	<p>Операция Фрезерная с ЧПУ составлена без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД.</p> <p>ПРИМЕР:</p>

ГОСТ 31404-86 Форма 2а									
Лист									
Номер									
Год									
P									
R01	Латрон 930-Н406-5-12-090								
R02		-	1		1760		0.04	9777	44
03									
004	11 Сверлить отверстия по программе позиции	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	окончательно								
T05	Сверло 4601-0500-01541-ХМ 0034								
T06	Цанга 393.06-120640								
T07	Латрон 930-Н406-5-12-090								
R08		-	5		8580		0.12	5500	82
09									
010	12 Сверлить отверстия по программе позиции	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	окончательно								
T11	Сверло 4601-0850-02641-ХМ								
T12	Цанга 393.06-121040								
T13	Латрон 930-Н406-5-12-090								
R14		-	85		7480		0.2	3400	86
15									
016	13 Сверлить отверстия по программе позиции	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	окончательно								
T17	Сверло 4601-2000-09041-ХМ 0034								
T18	Латрон 930-Н406-5-20-100								
OK	Операционная карта								27

ГОСТ 31404-86 Форма 2а									
Лист									
Номер									
Год									
P									
R01		-	20		2969		0.32	1160	70
02									
003	14. Нарезать резьбу по программе в отверстиях позиции	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	окончательно								
T04	Матчук Е44.7М10								
T05	Цанга 393.06-120740								
T06	Латрон 930-Н406-5-12-090								
R07		-	10		180			15	30
08									
009	15. Центровать отверстия по программе позиции	◎	с 2х сторон	окончательно				0.6	1
T10	Фреза 1050-0150-060-ХА								
T11	Цанга 393.06-121040								
T12	Латрон 930-Н406-5-12-090								
R13		-	1		240		0.04	9777	44
14									
015	16. Сверлить отверстия по программе позиции	◎	с 2х сторон	окончательно				18	1
T16	Сверло 880-024.001.25-05								
T17	Латрон 392.4.1027-63.25.0908								
T18	Пластинка центр. 880-05.03.05H-С-ЛМ 1044								
OK	Операционная карта								28

Лист	1	ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Листы		
Лист		
		ДП 15.02.08.19.15-3.02.01М
		8
		ДП 15.02.08.19.15-3.02.01
		ГБПОУ МАТ 60141
		050

\checkmark Ру 3.2

Установка А жезл 18

300

300

500

460

270

275

58

337

600±0,05

20

15

97*

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

10010

10011

10012

10013

10014

10015

10016

10017

10018

10019

10020

10021

10022

10023

10024

10025

10026

10027

10028

10029

10030

10031

10032

10033

10034

10035

10036

10037

10038

10039

10040

10041

10042

10043

10044

10045

10046

10047

10048

10049

10050

10051

10052

10053

10054

10055

10056

10057

10058

10059

10060

10061

10062

10063

10064

10065

10066

10067

10068

10069

10070

10071

10072

10073

10074

10075

10076

10077

10078

10079

10080

10081

10082

10083

10084

10085

10086

10087

10088

10089

10090

10091

10092

10093

10094

10095

10096

10097

10098

10099

100100

100101

100102

100103

100104

100105

100106

100107

100108

100109

100110

100111

100112

100113

100114

100115

100116

100117

100118

100119

100120

100121

100122

100123

100124

100125

100126

100127

100128

100129

100130

100131

100132

100133

100134

100135

100136

100137

100138

100139

100140

100141

100142

100143

100144

100145

100146

100147

100148

100149

100150

100151

100152

100153

100154

100155

100156

100157

100158

100159

100160

100161

100162

100163

100164

100165

100166

100167

100168

100169

100170

100171

100172

100173

100174

100175

100176

100177

100178

100179

100180

100181

100182

100183

100184

100185

100186

100187

100188

100189

100190

100191

100192

100193

100194

100195

100196

100197

100198

100199

100200

100201

100202

100203

100204

100205

100206

100207

100208

100209

100210

100211

100212

100213

100214

100215

100216

100217

100218

100219

100220

100221

100222

100223

100224

100225

100226

100227

100228

100229

100230

100231

100232

100233

100234

100235

100236

100237

100238

100239

100240

100241

100242

100243

100244

100245

100246

100247

100248

100249

100250

100251

100252

100253

100254

100255

100256

100257

100258

100259

100260

100261

100262

100263

100264

100265

100266

100267

100268

100269

100270

100271

100272

100273

100274

100275

100276

100277

100278

100279

100280

100281

100282

100283

100284

100285

100286

100287

100288

100289

100290

100291

100292

100293

100294

100295

100296

100297

100298

100299

100300

100301

100302

100303

100304

100305

100306

100307

100308

100309

100310

100311

100312

100313

100314

100315

100316

100317

100318

100319

100320

100321

100322

100323

100324

100325

100326

100327

1003

Задание №10

операцию Правка изготовления индивидуальной детали.

Разработать операционную карту на	Показатели оценки
-----------------------------------	-------------------

3	Операция Правка составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит более 5 ошибок.
4	Операция Правка составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит не более 5 ошибок.
5	Операция Правка составлена без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД.

ПРИМЕР:

ГОСТ 3.1404-86. Форма 3										
Либо										
Вариант										
Номер										
Разработчик	Бондарев Илья Николаевич		ГБПОУ НАТ	дт 15.02.08 19.15-3.02.0117			2	1		
Подпись										
Члены комиссии										
Исполнитель										
Наименование операции				Материал			Более			090
Правка				ВТ20 ГОСТ 19807-91			к2	9.54	График и расписание	МЭ
Оборудование и инструменты ЧПУ				Обозначение позиций			Td	Td	Tдл	КОМ
РУЧ 160 16.20.25/27							80	20.7	30	110.77
P		DIN	0.5мм							
T01	Костюм мужск. 3 Ми тип 5 ГОСТ 124.109-82									
T02	Перчатки х/б Ми ТУ 17 РСФСР 06-7745-84									
T03	1. Проверить деталь на плоскость по лапотни в поперечном сечении с допуском 0.1мм. по всей длине детали с допуском 0.2мм от плиты.							15	0.2	
T04	Шулы 100 кг. точности 1 ТУ 2-034-0221197-11-91									
T05	Плиты ГОСТ 10905-86									
06										
007	2. Прогревать детали до температуры 140±10°C. После прогрева проверить температуру поверхности.							25	15	
T08	Пирометр Testo 830-T2 ДИ (-30..400)°C									
09										
010	3. Проверить деталь на плоскость по лапотни в поперечном сечении с допуском 0.1мм. по всей длине детали с допуском 0.2мм от плиты.							30	5	
T11	Молоток 7850-0101 ГОСТ 2310-77									
T12	Шулы 70 набор №2 кг. точности 1 ТУ 2-034-0221197-011-91									
T13	Плиты ГОСТ 10905-86									
OK	Операционная карта								53	

Задание №11

Разработать операционную карту на **операцию Контроля** (после Правки) ТП изготовления индивидуальной детали

Оценка	Показатели оценки
3	Операция Контрольная составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит более 5 ошибок.
4	Операция Контрольная составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит не более 5 ошибок.

5 Операция **Контрольная** составлена без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД.

ПРИМЕР:

ГОСТ 3 1502-85 Форма 2									
Лист	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номер	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работодатель	Бондарев Илья Николаевич			ГБПОУ НАТ	ДЛ 15.02.08 № 15-3.02.0177			1	1
Подпись								ГБПОУ НАТ 60%	
Членов комплекта									
Имя									
Наименование операции	Контрольная			Балка				3	3
Наименование обработки	T0	T1		Наименование материала	Б720 ГОСТ 19807-91			Материал	
Контрольный стол СПМ-01-03	35	155						954	
P	Контролируемые параметры			Код средства ТО	Наименование средства ТО			Объем и РК	T0/TB
001	Контрольный стол СПМ-01-03								
002	1. Проверить отклонения от плоскости детали в поперечном сечении с допуском 0,3мм и по всей длине с допуском 0,2мм от плиты							10	0,25
003	Шулы 70 набор №2 кр точности 174 2-034-022197-011-91								
004	Плита ГОСТ 12905-86								
005	2. Проверить деталь визуально на отсутствие трещин, блестин, лобзин, механических повреждений							13	0,6
006	Лента АП-4х ГОСТ 25706-83								
007	3. Проверить деталь на отсутствие заусенцев острых кромок							5	0,2
008	Лента АП-4х ГОСТ 25706-83								
009	4. Проверить размеры высоты ребер: 71 ± 0,3мм 34 ± 0,3мм 29 ± 0,2мм 31 ± 0,3мм							7	0,5
710	Шпонка стяжная Ш-160-0,10 ГОСТ 162-90								
711	Шпонка стяжка ШШ-4-125-0,01 ГОСТ 166-89								
12									
13									
DK	Операционная карта контроля							55	

Задание №12

Разработать операционную карту на **операцию Горизонтально-расточную** ТП изготовления индивидуальной детали.


Оценка	Показатели оценки
3	Операция Горизонтально-расточная составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит более 5 ошибок.
4	Операция Горизонтально-расточная составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит не более 5 ошибок.
5	Операция Горизонтально-расточная составлена без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД.

ПРИМЕР:

Лист		ГОСТ 3.1404-86 Форма 3									
Блок											
Лист											
Разобр	Боковой щиток Н-образный	ГБПОУМО ИМТ									
Приборщик		ДП 15.02.08.19.15-3.02.0117									
Чертёжник		ГБПОУМО ИМТ 60141									
Н. начата		Бланк									
	Наименование операции	Материал	Толщина	ЕВ	Мм	Приступки и отливки	Мм	КОМ			
	Горизонтально-расточная	В220 ГОСТ 19807-91		к2	9.54	727x420x79	32.97	1			
	Обработка установки 474	Обозначение проекции	Та	Тв	7.03	7.03		СХ			
	И-100		39.6	10.7	30	55.33		Сульфоферез ГОСТ 122-84			
P		ДИ	Д.шаг.В			/	/	/	с	п	у
001	1. Установить деталь на стол станка								16	0.2	
002	Кондуктор 7300-0264 ГОСТ 16888-71										
03											
004	2. Расточить отверстия ① ② ③ ④ ⑤ предварительно с припуском 0.2мм и окончательно с 2г сторон быверийков размеры согласно эскиза								16.6	10	
005	РТГНР 2020К16 Резец ВК3 ТУ 2-035-892-82										
006	19427331 Оправка ТУ 2-035-775-80										
007		-	25		300		01	180	14		
08											
009	3. Снять деталь								7	0.5	
10											
11											
12											
13											
OK	Операционная карта										56

Лист		ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а									
Блок											
Лист											
Разобр		ДП 15.02.08.19.15-3.02.0117									
Приборщик		ГБПОУМО ИМТ 60141									
Чертёжник		100									
Н. начата											

$\sqrt{Ra 16}$



КЭ Карта эскизов

57

Задание №13

Разработать операционную карту на **операцию Транспортировочную** ТП изготовления индивидуальной детали.


Оценка	Показатели оценки
3	Операция Транспортировочная составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит более 5 ошибок.
4	Операция Транспортировочная составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит не более 5 ошибок.
5	<p>Операция Транспортировочная составлена без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД.</p> <p>ПРИМЕР:</p> <p>The operational card template (Form 3) includes the following sections:</p> <ul style="list-style-type: none"> Header: ГОСТ 3.1404-86 Форма 3, Date: 07.02.08 19.15-3.02.0111, Operator: Бондарев Илья Игоревич. Technical Data: <ul style="list-style-type: none"> Material: ГЛЮКОН МАТ Date: 07.02.08 19.15-3.02.01 Dimensions: Балка (Width: 3, Height: 3, Depth: 120) Material Properties: Материал: ВТ20 ГОСТ 19807-91; Thickness: 9.54 mm; Weight: 32.97 kg Surface Treatment: Покрытие: ЧПУ Markings: Обозначения: ГОСТ 14.107-79 Dimensions: 60, 10, 20, 77 Process Instructions: <ul style="list-style-type: none"> 001: Транспортировать партии деталей в шах покрытий с биркой и накладной прошлески лакированные согласно техническим требованиям чертежа края. 002: отверстия 2xH7 по технологическому процессу исполнителя. Bottom: OK, Операционная карта, Page: 62.

Задание №14

Разработать операционную карту на **операцию Маркировочную** ТП изготовления индивидуальной детали.

Оценка	Показатели оценки
3	Операция Маркировочная составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит более 5 ошибок.

4	Операция Маркировочная составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит не более 5 ошибок.																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5	<p>Операция Маркировочная составлена без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД.</p> <p>ПРИМЕР:</p> <table border="1" data-bbox="289 449 1489 1313"> <thead> <tr> <th colspan="12">ГОСТ 3 1404-86 Форма 3</th> </tr> <tr> <th>Номер</th> <th>Название</th> <th>Номер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Разраб</td> <td>Бондарев Илья Николаевич</td> <td>Генерал</td> <td>ГБПОУ МАТ</td> <td>07 15.02.08 19.15-3.02.01</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ГБПОУ МАТ 60141</td> <td></td> </tr> <tr> <td>График</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Члены</td> <td></td> </tr> <tr> <td>И. Коды</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Наименование операции</td> <td>Материал</td> <td>Твердость</td> <td>FB</td> <td>Мз</td> <td>Габариты и позиции</td> <td>Mз</td> <td>KOM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Маркирование</td> <td>ВТ20 ГОСТ 19807-91</td> <td></td> <td>кз</td> <td>954</td> <td>727x420x79</td> <td>3297</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Обеспечение устойчивости ЧПЧ</td> <td>Обозначение позиции</td> <td>Tр</td> <td>Tв</td> <td>T гл</td> <td>Тип</td> <td></td> <td>COK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Стол СД 3702.09</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>2</td> <td>15</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R</td> <td></td> <td>01</td> <td>0 или В</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001</td> <td>1 Начертить маркировку номера чертежа.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>Линейка ручка ГОСТ 28916-91</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>07</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DЖ</td> <td>Операционная карта</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>53</td> </tr> </tbody> </table>	ГОСТ 3 1404-86 Форма 3												Номер	Название	Номер	Разраб	Бондарев Илья Николаевич	Генерал	ГБПОУ МАТ	07 15.02.08 19.15-3.02.01						ГБПОУ МАТ 60141		График												Члены												И. Коды												Наименование операции	Материал	Твердость	FB	Мз	Габариты и позиции	Mз	KOM					Маркирование	ВТ20 ГОСТ 19807-91		кз	954	727x420x79	3297	1					Обеспечение устойчивости ЧПЧ	Обозначение позиции	Tр	Tв	T гл	Тип		COK					Стол СД 3702.09				10	2	15	12					R		01	0 или В									001	1 Начертить маркировку номера чертежа.									10	2	002	Линейка ручка ГОСТ 28916-91											03												04												05												06												07												08												09												10												11												12												13												DЖ	Операционная карта										53									
ГОСТ 3 1404-86 Форма 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Номер	Название	Номер	Номер	Номер	Номер	Номер	Номер	Номер	Номер	Номер	Номер																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Разраб	Бондарев Илья Николаевич	Генерал	ГБПОУ МАТ	07 15.02.08 19.15-3.02.01						ГБПОУ МАТ 60141																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
График																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Члены																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
И. Коды																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Наименование операции	Материал	Твердость	FB	Мз	Габариты и позиции	Mз	KOM																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Маркирование	ВТ20 ГОСТ 19807-91		кз	954	727x420x79	3297	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Обеспечение устойчивости ЧПЧ	Обозначение позиции	Tр	Tв	T гл	Тип		COK																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Стол СД 3702.09				10	2	15	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
R		01	0 или В																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
001	1 Начертить маркировку номера чертежа.									10	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
002	Линейка ручка ГОСТ 28916-91																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DЖ	Операционная карта										53																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



Задание №15

Разработать операционную карту на **операцию Контрольную** (окончательную) ТП изготовления индивидуальной детали.

Оценка	Показатели оценки
3	Операция Контрольная составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит более 5 ошибок.
4	Операция Контрольная составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит не более 5 ошибок.

5 Операция **Контрольная** составлена без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД.

ПРИМЕР:

ГОСТ 3 1502-85 Форма 2									
<i>Лист</i>									
<i>Лист</i>									
<i>Лист</i>									
Разраб	Бондарев Илья Николаевич								
Проверка									
Чертёжник									
Исполнитель									
дл. 15.02.08 19:15-3.02.2011г 1 1									
Разраб	Бондарев Илья Николаевич								
Проверка									
Чертёжник									
Исполнитель									
ГЛОБУС НАТ									
дл. 15.02.08 19:15-3.02.2011г 1 1									
ГЛОБУС НАТ 60%									
Балка									
3 3 100									
Наименование операции									
Контрольная									
Наименование оборудования									
Т0 Т0									
Весы ГОСТ 29329-92									
Контрольный стол СПМ-01-03									
22 0.9									
R	Контрольные параметры		Код средств Т0			Наименование средств Т0		Объем и ПК	T0/T0
001	Контрольный стол СПМ-01-03								
002	1. Проверить количество и правильность начесания номера чертежа							5	01
003	2. Проверить вес битолы 9.5±0.01г							15	05
004	3. Клеймить детали окантовкой							2	03
005	Контрольное клеймо ГОСТ 25727-83								
006									
007									
008									
009									
10									
11									
12									
13									
DЖ	Операционная карта контроля								65

Задание №16

Разработать операционную карту на **операцию Упаковочную** ТП изготовления индивидуальной детали.

Оценка	Показатели оценки
3	Операция Упаковочная составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит более 5 ошибок.
4	Операция Упаковочная составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД но содержит не более 5 ошибок.

5 Операция **Упаковочная** составлена без ошибок в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД.

ПРИМЕР:

ГОСТ 3 1404-66 Форма 3												
Лист	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Листов											1	1
Год											15.02.08.19	15-3.02.01.17
Разраб	Бондарев Илья Николаевич			ГБ705Ю ЛАТ		ДП 15.02.08.19 15-3.02.01				ГБ705Ю ЛАТ 60141		
Пробавис												
Членство												
И. Капит												
Наименование операции			Номер		Твердость		ЕВ	М2	Продоль и поперечн		М3	КОМ
Упаковка в бумагу			ВТ20 ГОСТ 19807-91				кз	954	727x420x79		3297	1
Оборудование установлено ЧПЧ			Обозначение прописью		Тю	Тю	Т.мк	Т.мк	Срок			
Стол СД 3702.09					20	1	10	231				
P	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8	П9	П10	П11	
001	1 Задернуть фальц в бумагу										20	1
002	Бумага оберточная А заменитель Б ГОСТ 8273-75											
03												
04												
05												
06												
07												
08												
09												
10												
11												
12												
13												
OK	Операционная карта										66	

Текущий контроль №8

Форма контроля: Тестирование (Опрос)

Описательная часть: Компьютерный тест

Задание №1

Выполнить тестовое задание состоящее из 10 вопросов, выбранных из 50 возможных. На

~~тестировании~~ ~~дается~~ 20 минут (2 минуты на вопрос).

Оценка Показатели оценки

3 Выполнены 4-5 заданий из 10 возможных.

4 Выполнены 6-8 заданий из 10 возможных.

5

Выполнены 9-10 заданий из 10 возможных.

Вопросы теста:

1. Укажите правильный порядок начала проектирования РТК:
2. Какой линией обозначаются прихваты и прижимы на РТК?
3. Как называется траектория движения инструмента, равно удаленная от контура обработки?
4. Как положено нумеровать прихваты?
5. Как называется точка в которой происходит изменение геометрического закона или течения технологического процесса?
6. Укажите правильный порядок продолжения проектирования РТК от момента связывания всех элементов на главном виде размерами:
7. Где должна располагаться исходная точка на РТК?
8. Что деталь лишает степеней свободы?
9. Что нужно связывать размерами на РТК:
10. Как осуществляются подходы и отходы?
11. Как необходимо обрабатывать наружный контур?
12. Необходимая величина заглубления инструмента при фрезеровании уступов, полок, карманов?
13. Как необходимо обрабатывать внутренний контур?
14. Как обрабатывают уступ?
15. Как обрабатывают полки?
16. Как обрабатывают карманы?
17. Каким видом инструмента осуществляется засверловка в карманы и окна?
18. Укажите правильный порядок обработки:
19. Каким должен быть припуск на чистовую обработку.
20. Какой вид на РТК принимается за главный?
21. От какой точки ведется расчет управляющей программы?
22. Для чего необходима диаграмма Z?
23. Какой должна быть величина холостого хода?
24. В каком порядке должно осуществляться движение на холостом ходу?
25. Как должна проводится обработка наклонных торцов ребер?
26. Обработка колодцев и окон производится:
27. При высокопроизводительной обработке деталь обрабатывают на всю высоту или поэтажно?
28. Можно ли использовать попутное фрезерование при обработке наружного контура?
29. Можно ли использовать встречное фрезерование при обработке наружного контура?
30. Можно ли использовать попутное фрезерование при обработке внутреннего контура?
31. Можно ли использовать встречное фрезерование при обработке внутреннего контура?
32. При фрезеровании наружного контура фреза движется по часовой стрелке?
33. При фрезеровании наружного контура фреза движется против часовой стрелки?
34. При фрезеровании внутреннего контура фреза движется по часовой стрелке?
35. При фрезеровании внутреннего контура фреза движется против часовой

стрелки?

36. Какая должна быть фреза для обработки закрытых и сквозных карманов?
 37. Можно ли двуперой фрезой заглубится по спирали в карман?
 38. Эквидистанту для разных инструментов рисуют:
 39. Опорные точки делятся:
 40. Какие элементы деталей являются открытыми?
 41. Какие элементы деталей являются закрытыми?
 42. Какие элементы деталей необходимо обрабатывать с крайних слоев материала?
 43. Для каких элементов деталей необходимо предварительное заглубление?
 44. Что указывается в РТК на пути инструмента?
 45. В чем указывается подача на РТК?
 46. В чем указывается скорость вращения шпинделя
-
47. Что не дает изменить положение детали после ее базирования?
 48. В каком порядке должно осуществляться движение на холостом ходу?
-
49. Для каких элементов деталей необходимо предварительное заглубление?
 50. Как должна проводится обработка наклонных торцов ребер?

Текущий контроль №9

Форма контроля: Практическая работа (Информационно-аналитический)

Описательная часть: Практическая работа с использованием ИКТ

Задание №1

Разработать УП обработки **торца и внешнего продольного точения и снятия припуска** сконтура индивидуальной токарной детали (номер варианта или билета) используя ранее выбранные инструменты (определенные) используя метод по опорным точкам или применив циклы.

Оценка	Показатели оценки
3	Разработана УП обработки торца и внешнего продольного точения и снятия припуска на токарной детали с использованием метода по опорным точкам, продемонстрирована верификация обработки которая выявила ошибки но студент их устранил самостоятельно после общения с преподавателем
4	Разработана УП обработки торца и внешнего продольного точения и снятия припуска на токарной детали с использованием метода по опорным точкам или циклами, продемонстрирована верификация обработки которая выявила незначительные ошибки

5	Разработана УП обработки торца и внешнего продольного точения и снятия припуска на токарной детали без ошибок с использованием циклов, продемонстрирована верификация обработки
---	--

Задание №2

Разработать УП обработки **обработки торца и внешнего продольного точения и снятия припуска сконтура и обработка выточек (канавок)** индивидуальной токарной детали (номер варианта или билета) использую ранее выбранные инструменты (определенные) используя метод по опорным точкам или применив циклы.

Оценка	Показатели оценки
3	Разработана УП обработки обработки торца и внешнего продольного точения и снятия припуска сконтура и обработка выточек (канавок) на токарной детали с использованием метода по опорным точкам, продемонстрирована верификация обработки которая выявила ошибки но студент их устранил самостоятельно после общения с преподавателем
4	Разработана УП обработки обработки торца и внешнего продольного точения и снятия припуска сконтура и обработка выточек (канавок) на токарной детали с использованием метода по опорным точкам или циклами, продемонстрирована верификация обработки которая выявила незначительные ошибки
5	Разработана УП обработки обработки торца и внешнего продольного точения и снятия припуска сконтура и обработка выточек (канавок) на токарной детали без ошибок с использованием циклов, продемонстрирована верификация обработки

Задание №3

Разработать УП обработки **обработки торца и внешнего продольного точения и снятия припуска сконтура и обработка резьбовых выточек (канавок)** индивидуальной токарной детали (номер варианта или билета) использую ранее выбранные инструменты (определенные) используя метод по опорным точкам или применив циклы.

Оценка	Показатели оценки
3	Разработана УП обработки обработки торца и внешнего продольного точения и снятия припуска сконтура и обработка резьбовых выточек (канавок) на токарной детали с использованием метода по опорным точкам, продемонстрирована верификация обработки которая выявила ошибки но студент их устранил самостоятельно после общения с преподавателем
4	Разработана УП обработки обработки торца и внешнего продольного точения и снятия припуска сконтура и обработка резьбовых выточек (канавок) на токарной детали с использованием метода по опорным точкам или циклами, продемонстрирована верификация обработки которая выявила незначительные ошибки

5	Разработана УП обработки обработки торца и внешнего продольного точения и снятия припуска сконтура и обработка резьбовых выточек (канавок) на токарной детали без ошибок с использованием циклов, продемонстрирована верификация обработки
---	---

Задание №4

Разработать УП обработки **обработки торца и внешнего продольного точения и снятия припуска сконтура и обработка наружных резьб точением** на индивидуальной токарной детали (номер варианта или билета) использую ранее выбранные инструменты (определенные) используя метод по опорным точкам или применив циклы.

Оценка	Показатели оценки
3	Разработана УП обработки обработки торца и внешнего продольного точения и снятия припуска сконтура и обработка наружных резьб точением на токарной детали с использованием метода по опорным точкам, продемонстрирована верификация обработки которая выявила ошибки но студент их устранил самостоятельно после общения с преподавателем
4	Разработана УП обработки обработки торца и внешнего продольного точения и снятия припуска сконтура и обработка наружных резьб точением на токарной детали с использованием метода по опорным точкам или циклами, продемонстрирована верификация обработки которая выявила незначительные ошибки
5	Разработана УП обработки обработки торца и внешнего продольного точения и снятия припуска сконтура и обработка наружных резьб точением на токарной детали без ошибок с использованием циклов, продемонстрирована верификация обработки

Задание №5

Разработать УП обработки **обработки торца и выполнения центрирования, сверления и зенкерования, растачивания** отверстий индивидуальной токарной детали (номер варианта или билета) использую ранее выбранные инструменты (определенные) используя метод по опорным точкам или применив циклы.

Оценка	Показатели оценки
3	Разработана УП обработки обработки торца и выполнения центрирования, сверления и зенкерования, растачивания отверстия на токарной детали с использованием метода по опорным точкам, продемонстрирована верификация обработки которая выявила ошибки но студент их устранил самостоятельно после общения с преподавателем
4	Разработана УП обработки обработки торца и выполнения центрирования, сверления и зенкерования, растачивания отверстия на токарной детали с использованием метода по опорным точкам или циклами, продемонстрирована верификация обработки которая выявила незначительные ошибки

5	Разработана УП обработки обработки торца и выполнения центрирования, сверления и зенкерования, растачивания отверстия на токарной детали без ошибок с использованием циклов, продемонстрирована верификация обработки
---	--

Задание №6

Разработать УП обработки **обработки торца и выполнения центрирования, сверления, растачивания и нарезания внутренних резьб в отверстии** индивидуальной токарной детали (номер варианта или билета) использую ранее выбранные инструменты (определенные) используя метод по опорным точкам или применив циклы.

Оценка	Показатели оценки
3	Разработана УП обработки обработки торца и выполнения центрирования, сверления, растачивания и нарезания внутренних резьб в отверстии на токарной детали с использованием метода по опорным точкам, продемонстрирована верификация обработки которая выявила ошибки но студент их устранил самостоятельно после общения с преподавателем
4	Разработана УП обработки обработки торца и выполнения центрирования, сверления, растачивания и нарезания внутренних резьб в отверстии на токарной детали с использованием метода по опорным точкам или циклами, продемонстрирована верификация обработки которая выявила незначительные ошибки
5	Разработана УП обработки обработки торца и выполнения центрирования, сверления, растачивания и нарезания внутренних резьб в отверстии на токарной детали без ошибок с использованием циклов, продемонстрирована верификация обработки

Задание №7

Настроить параметры заготовки токарной обработки по параметрам припуска черновой обработки

Оценка	Показатели оценки
3	Припуск не расчитан, он взят приблизительно и учащемуся требовалось помочь при настройке параметров заготовки
4	Есть расчет припусков но учащемуся требовалось помочь при настройке параметров заготовки
5	Есть расчет припусков, учащийся самостоятельно настроил параметры заготовки

Задание №8

Занести и настроить данные токарных инструментов ранее подготовленные (выданных) в

~~симулятор системы ЧПУ Sinumerik 840D (Turn)~~

Оценка	Показатели оценки
3	Создан резец для черновой обработки и занесены его данные и вылет, прикреплена 3D модель
4	Созданы резцы для черновой и чистовой обработки и занесены его данные и вылет, прикреплены 3D модели
5	Созданы резцы для черновой и чистовой обработки, сверления и расточки и занесены его данные и вылет, прикреплены 3D модели

Задание №9

Выполнить проверку УП (ранее подготовленной) в симулятор системы ЧПУ Sinumerik 840D

~~(Turn)~~

Оценка	Показатели оценки
3	Выполнен контроль УП токарной обработки, имеются ошибки, учащемуся требовалось помочь при отладки и контроле УП
4	Выполнен контроль УП токарной обработки, имелись незначительные ошибки, учащийся устранил ошибки самостоятельно
5	Выполнен контроль УП токарной обработки, программа не содержала ошибок

Задание №10

По ранее подготовленным данным в практической работе (или выданным) при помощи

программы 3DTools создать модели токарных инструментов для черновой, чистовой, сверлильной

~~и расточной операции~~

Оценка	Показатели оценки
3	Создана 3D модель инструмента для черновой обработки
4	Созданы 3D модели инструментов для черновой, чистовой и сверлильной обработки
5	Созданы 3D модели для всех требующихся видов обработки

Задание №11

Выполнить Расчетно-технологическую карту на обработку выданной детали (модель) на станке


EMCO 155 Mill, согласно правил "Правил оформления РТК" ([1] стр.478-488).


Выбрать необходимый инструмент для обработки детали (применив черновую, получистовую и чистовую обработку) согласно "Технологические особенности обработки на станках с ЧПУ" ([1] стр.478-488).

Выполнить расчет режимов резания на выбранный инструмент (согласно рекомендаций справочника производителя инструмента и калькулятора режимов резания).

Порядок выполнения РТК (раздел 1):

1. Анализировать ранее выданную преподавателем модель или чертеж согласно правил чтения чертежа;
 - 1.
 2. Вычертить необходимый вид детали и правильно его сориентировать;
 3. Вычертить габариты заготовки;
 4. Нанести на вид измерительную базу и технологическую согласно ГОСТ 3.1107-81 ;
 5. Нанести на чертеж исходную точку и точку нуля детали согласно "Правил оформления РТК";
 6. Связать размерами исходную точку и конструкторскую и технологические базы;
 7. Обозначить места прижимов (прихватов) согласно "Правил оформления РТК";

Оценка	Показатели оценки
5	<p>Читать чертеж:</p> <p>1. Анализировать изображения и формы детали чертежа используя ГОСТ 2. 305-68 ;</p> 



1. Анализировать нанесенных размеров проведен без должного внимания, что привело к ошибкам на чертеже РТК;
2. Анализ технических условий изготовления детали проведен без должного внимания, что привело к ошибкам на чертеже РТК;


Вычерчивание вида:

1. Вид детали вычерчен как будет находиться при обработке на станке и согласно ГОСТ 2305-68;
2. Вычерчены габариты заготовки относительно детали с припуском больше необходимого (расчетного);
3. Нанесение конструкторской и технологической базы выполнено с нарушением размеров, то есть с отклонением от ГОСТ 3.1107-81;
4. Нанесение размеров выполнено неполностью и с нарушением ГОСТ 2307-68;
5. Для каждого из элементов создан отдельный слой с комментарием но его обозначение не соответствует форме описания (Базы, Размеры, Деталь)

0	Деталь	1 Вид 1			
1	Нулевая точка детали	1 Вид 1			
2	Базы	1 Вид 1			
3	Заготовка	1 Вид 1			
4	Исходная точка	1 Вид 1			
5	Размеры	1 Вид 1			
6	Прижимы	1 Вид 1			

Вычерчивание исходной и нулевой точки детали, обозначение мест прихватов:

1. Определение места исходной точки согласно "Правил оформления РТК" ([1] стр.478-488);
2. Для каждого из элементов создан отдельный слой с комментарием но его обозначение не соответствует форме описания (Исходная точка, Нулевая точка детали)



Описание действий инструмента в переходе:


1. Правильность описания инструмента и инструментальной оснастки;
2. По правилам написания перехода в технологическом процессе по ГОСТ 3.1702-79

*T2: Фреза концевая 120 HSS-Co8 DIN844, 191710 NF (D=16, R=0, Lf=30, L=75, z=4)
Патроны Weldon с зажимным винтом по DIN 1835, AD SK40, DIN 69 871 Штробель DIN 69 872
Деталь в приспособление закрепить прижимами 1*

*Фрезеровать предварительно с припуском 0,5 мм наружный контур, полки, карман по контуру ребер.
Фрезеровать окончательно поверхность полок, кармана, уступа.
S=1770 об/мин, Fp=326 мм/мин, Fxx=26000 мм/мин.*

Вычерчивание эквидистанты и нанесение на нее обозначений по правилам "Технологические особенности обработки на станках с ЧПУ" [1] стр.478-488:

1. Геометрическая форма эквидистанты и ее размер от контура детали;
2. Подходы и отходы инструмента по правилам "Технологические особенности обработки на станках с ЧПУ" [1] стр.478-488;
3. Технологическая правильность построения эквидистанты;
4. Определение мест опорных точек;




Вычерчивание диаграммы Z по правилам "Технологические особенности обработки на станках с ЧПУ" [1] стр.478-488:


1. Правильный технологический порядок подъемов и опусканий инструмента;
2. Правильное расставление обозначения опорных точек;
3. Нанесение размеров от базовых поверхностей и глубины обработки проходов;

Описание пути инструмента по правилам "Технологические особенности обработки на станках с ЧПУ" [1] стр.478-488:

1. Прописать путь инструмента по опорным точкам;
2. Нанести по участкам пути применяемые подачи.



В итоге должны иметь:



4

Читать чертеж:

1. Анализировать изображения и формы детали чертежа используя ГОСТ 2. 305-68;
2. Анализировать нанесение размеров используя ГОСТ 2307-68;
3. Анализ технических условий изготовления детали проведен без должного внимания, что привело к ошибкам на чертеже РТК;

Вычерчивание вида:

1. Вид детали вычерчен как будет находиться при обработке на станке и согласно ГОСТ 2305-68;
2. Вычерчены габариты заготовки относительно детали (исходя из расчета припусков на заготовку);
3. Нанесение конструкторской и технологической базы согласно ГОСТ 3.1107-81;
4. Нанесение размеров выполнено неполностью и с нарушением ГОСТ 2307-68;
5. Для каждого из элементов создан отдельный слой с комментарием (Базы, Размеры, Деталь)

Вычерчивание исходной и нулевой точки детали, обозначение мест прихватов:

1. согласно "Правил оформления РТК" ([1] стр.478-488);
2. Для каждого из элементов создан отдельный слой с комментарием (Исходная точка, Нулевая точка детали);

Описание действий инструмента в переходе:

1. Правильность описания инструмента и инструментальной оснастки;
2. По правилам написания перехода в технологическом процессе по ГОСТ 3.1702-79

Вычерчивание эквидистанты и нанесение на нее обозначений по правилам "Технологические особенности обработки на станках с ЧПУ" [1] стр.478-488:

1. Геометрическая форма эквидистанты и ее размер от контура детали;
2. Подходы и отходы инструмента по правилам "Технологические особенности обработки на станках с ЧПУ" [1] стр.478-488;
3. Технологическая правильность построения эквидистанты;
4. Определение мест опорных точек;

Вычерчивание диаграммы Z по правилам "Технологические особенности обработки на станках с ЧПУ" [1] стр.478-488:

1. Правильный технологический порядок подъемов и опусканий инструмента;
2. Правильное расstawление обозначения опорных точек;
3. Нанесение размеров от базовых поверхностей и глубины обработки проходов;

Описание пути инструмента по правилам "Технологические особенности обработки на станках с ЧПУ" [1] стр.478-488:

1. Прописать путь инструмента по опорным точкам;
2. Нанести по участкам пути применяемые подачи.

3	<p>Читать чертеж:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализировать изображения и формы детали чертежа используя ГОСТ 2.305-68; 2. Анализировать нанесение размеров используя ГОСТ 2307-68; 3. Анализировать технические условия изготовления детали используя ГОСТ 2309-68; <p>Вычерчивание вида:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вид детали вычерчен как будет находиться при обработке на станке и согласно ГОСТ 2305-68; 2. Вычерчены габариты заготовки относительно детали (исходя из расчета припусков на заготовку); 3. Нанесена измерительная и технологическая базы согласно ГОСТ 3.1107-81; 4. Нанесены размеры согласно ГОСТ 2307-68; 5. Для каждого из элементов создан отдельный слой с комментарием (Базы, Размеры, Деталь; Заготовка) <p>Вычерчивание исходной и нулевой точки детали, обозначение мест прихватов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. согласно "Правил оформления РТК" ([1] стр.478-488); 2. Для каждого из элементов создан отдельный слой с комментарием (Исходная точка, Нулевая точка детали) <p>Описание действий инструмента в переходе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правильность описания инструмента и инструментальной оснастки; 2. По правилам написания перехода в технологическом процессе по ГОСТ 3.1702-79 <p>;</p> <p>Выполнен раздел 2 на 1 инструмент</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Для каждого инструмента создан отдельный слой с номером инструмента и его кратким описанием (T2 D16R0Lf30L75Z4) <p>Вычерчивание эквидистанты и нанесение на нее обозначений по правилам "Технологические особенности обработки на станках с ЧПУ" [1] стр.478-488:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Геометрическая форма эквидистанты и ее размер от контура детали; 2. Подходы и отходы инструмента по правилам "Технологические особенности обработки на станках с ЧПУ" [1] стр.478-488;
---	--

- | | |
|--|---|
| | <p>3. Технологическая правильность построения эквидистанты;
 4. Определение мест опорных точек;</p> |
|--|---|

Вычерчивание диаграммы Z по правилам "Технологические особенности обработки на станках с ЧПУ" [1] стр.478-488:

- 1. Правильный технологический порядок подъемов и опусканий инструмента;
- 2. Правильное расставление обозначения опорных точек;
- 3. Нанесение размеров от базовых поверхностей и глубины обработки проходов;

Описание пути инструмента по правилам "Технологические особенности обработки на станках с ЧПУ" [1] стр.478-488:

- 1. Прописать путь инструмента по опорным точкам;
- 2. Нанести по участкам пути применяемые подачи.

Задание №12

Составить и редактировать управляющую программу, составлять и вносить изменения в контура

обработки индивидуальной токарной детали в системе Sinumerik 840D

Оценка Показатели оценки

5 Во всех пунктах проектирования программы не допущено ошибок (на все разделы)

Пример:

Редактор программ: DET1 PR1.MPF

```

G54 G90 G18 G71 G94L_F
T1 D1 M6L_F
S1200 M4 F250L_F
L_F
G0 X12L_F
Z1L_F
G1 Z0L_F
X-0.5L_F
Z1L_F
G0 X9L_F
G1 Z-38 M8L_F
X12L_F
G0 Z1L_F
X8L_F
G1 Z-11.5L_F
X12L_F
G0 Z1L_F
X7L_F
G1 Z-11.5L_F
X12L_F
G0 Z1L_F
M5 M9L_F

```


Редактор F1 Переход к ... F2 Поиск/ заменить F3 Поддержка F4 3D-просмотр F5

Редактор программ: KON2 161.SPF

```

#7_DlgK contour definition begin - Don't change!;*GP*;*RO*L_F
G17 G90 ;*GP*L_F
G0 X-60 Y37 ;*GP*L_F
G1 X-27 RND=5 ;*GP*L_F
Y95 ;*GP*L_F
;CON,0,0,0.000,1,1,MST:2,1,AX:X,Y,I,J;*GP*;*RO*L_F
;S,EX:-60,EY:37;*GP*;*RO*L_F
;LR,EX:-27;*GP*;*RO*L_F
;R,RROUND:5;*GP*;*RO*L_F
;LU,EY:95;*GP*;*RO*L_F
;End contour definition end - Don't change!;*GP*;*RO*L_F
M17L_F

```



4	Во всех пунктах проектирования программы допущено не более одной ошибки (на все разделы)
3	Во всех пунктах проектирования программы допущено не более двух ошибок (на все разделы)

Текущий контроль №10

Форма контроля: Письменный опрос (Опрос)

Описательная часть: Письменный опрос

Задание №1

понятие САД и раскрыть аббревиатуру на английском языке

Раскрыть	Показатели оценки
Оценка	Показатели оценки
3	Аббревиатура на английском не развернута, содержание понятия слова раскрыто не достаточно четко и ясно
4	Аббревиатура на английском развернута, содержание понятия слова раскрыто не достаточно четко и ясно
5	Аббревиатура на английском развернута, содержание понятия слова раскрыто четко и ясно

Задание №2

понятие САМ и раскрыть аббревиатуру на английском языке

Раскрыть	Показатели оценки
Оценка	Показатели оценки
3	Аббревиатура на английском не развернута, содержание понятия слова раскрыто не достаточно четко и ясно
4	Аббревиатура на английском развернута, содержание понятия слова раскрыто не достаточно четко и ясно
5	Аббревиатура на английском развернута, содержание понятия слова раскрыто четко и ясно

Задание №3

понятие САЕ и раскрыть аббревиатуру на английском языке

Раскрыть	Показатели оценки
Оценка	Показатели оценки
3	Аббревиатура на английском не развернута, содержание понятия слова раскрыто не достаточно четко и ясно
4	Аббревиатура на английском развернута, содержание понятия слова раскрыто не достаточно четко и ясно
5	Аббревиатура на английском развернута, содержание понятия слова раскрыто четко и ясно

Задание №4

понятие PLM и раскрыть аббревиатуру на английском языке

Раскрыть Оценка	Показатели оценки
3	Аббревиатура на английском не развернута, содержание понятия слова раскрыто не достаточно четко и ясно
4	Аббревиатура на английском развернута, содержание понятия слова раскрыто не достаточно четко и ясно
5	Аббревиатура на английском развернута, содержание понятия слова раскрыто четко и ясно

Задание №5

этапы разработки программ и раскройте содержание каждого этапа

Опишите Оценка	Показатели оценки
3	Описаны все этапы но не раскрыто их содержание
4	Описаны все этапы но их содержание раскрыто не достаточно четко и ясно
5	Описаны все этапы, их содержание раскрыто четко и ясно

Задание №6

Сколько этапов имеет разработка УП и как они называются

Оценка	Показатели оценки
3	Указано количество этапов но даны не все названия этапов
4	Указано количество этапов но их названия даны не достаточно четко и ясно
5	Указано количество этапов их названия четко и ясно

Задание №7

инициализация в модуле обработки

Что такое Оценка	Показатели оценки
3	Понятие определения на уровне имею представления
4	Понятие определения раскрыто не достаточно четко и ясно
5	Понятие определения раскрыто четко и ясно

Задание №8

подготовка модели к обработке

В чем заключается	
Оценка	Показатели оценки
3	Понятие определения на уровне имею представления
4	Понятие определения раскрыто не достаточно четко и ясно
5	Понятие определения раскрыто четко и ясно

Задание №9

анализа геометрии

Раскрыть понятие	
Оценка	Показатели оценки
3	Понятие определения на уровне имею представления
4	Понятие определения раскрыто не достаточно четко и ясно
5	Понятие определения раскрыто четко и ясно

Задание №10

мастер-модели

Раскрыть принцип	
Оценка	Показатели оценки
3	Понятие определения на уровне имею представления
4	Понятие определения раскрыто не достаточно четко и ясно
5	Понятие определения раскрыто четко и ясно

Задание №11

раскрыть понятие и назначение постпроцессирования

Раскрыть понятие и назначение постпроцессирования	
Оценка	Показатели оценки
3	Дано только понятие или назначение ито на уровне имею представление
4	Понятие и назначение раскрыто не достаточно четко и ясно
5	Понятие и назначение раскрыто четко и ясно

Задание №12

Что выполняет постпроцессор

Что выполняет постпроцессор	
Оценка	Показатели оценки
3	Дано только понятие или назначение ито на уровне имею представление

4	Понятие и назначение раскрыто не достаточно четко и ясно
5	Понятие и назначение раскрыто четко и ясно

Задание №13

Что такое постпроцессор и его назначение	
Оценка	Показатели оценки
3	Дано только понятие или назначение и то на уровне имею представление
4	Понятие и назначение раскрыто не достаточно четко и ясно
5	Понятие и назначение раскрыто четко и ясно

Текущий контроль №11

Форма контроля: Практическая работа (Информационно-аналитический)

Описательная часть: Проверка в электронном виде исходной и управляющей программы

Задание №1

На выданной индивидуальной детали определить (выставить) главную и локальную системы координат

Оценка	Показатели оценки
3	При определении систем координат требовалась помощь
4	Определение систем координат выполнялось не достаточно быстро, четко и грамотно но все же были выставлены
5	Системы координат определены и выставлены быстро, четко и грамотно

Задание №2

Разработать программу для обработки индивидуальной детали с использованием операция

FLOOR WALL IPW в CAD/CAM	
Оценка	Показатели оценки
3	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть более 5 недочетов (на все восемь разделов)
4	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть не более 5 недочетов (на все восемь разделов)

5	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть не более 3 недочетов (на все восемь разделов)
---	---

Задание №3

Разработать программу для обработки индивидуальной детали с использованием операция ~~GENERIC MOTION~~ в CAD/CAM

Оценка	Показатели оценки
3	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть более 5 недочетов (на все восемь разделов)
4	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть не более 5 недочетов (на все восемь разделов)
5	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть не более 3 недочетов (на все восемь разделов)

Задание №4

Исходную программу постпроцессировать и получить УП для станка DMC 635V, система ЧПУ ~~Sinumerik 840D ShipMill+7~~

Оценка	Показатели оценки
3	При работе с постпроцессором требовалась помощь при определении системы и станка, УП сгенерирована и записана
4	Работа с постпроцессором проведена не достаточно быстро и четко, система определена и выбрана верно. УП сгенерирована и записана
5	УП постпроцессирована правильно и записана для передачи на станок

Задание №5

Выполнить постпроцессирование исходной программы для система ЧПУ Sinumerik 840D под станое EMCO 155 Mill

Оценка	Показатели оценки
3	Выполнить постпроцессирование исходной программы для система ЧПУ Sinumerik 840D под станое EMCO 155 Mill
4	Работа с постпроцессором проведена не достаточно быстро и четко, система определена и выбрана верно. УП сгенерирована и записана
5	УП постпроцессирована правильно и записана для передачи на станок

Задание №6

Используя технологическую документацию определить тип системы ЧПУ и выбрать в

постпроцессоре необходимую для формирования УП	
Оценка	Показатели оценки
3	Анализ ТП проведен с трудом, при определении системы требовалась помощь, система определена
4	Анализ ТП проведен не достаточно быстро и четко, система определена и выбрана из меню постпроцессора верно
5	Анализ ТП проведен быстро и четко, система определена и выбрана из меню постпроцессора верно

Задание №7

Используя технологическую документацию определить тип системы ЧПУ и выбрать в

постпроцессоре необходимую для формирования УП	
Оценка	Показатели оценки
3	Анализ ТП проведен с трудом, при определении системы требовалась помощь, система определена
4	Анализ ТП проведен не достаточно быстро и четко, система определена и выбрана из меню постпроцессора верно
5	Анализ ТП проведен быстро и четко, система определена и выбрана из меню постпроцессора верно


Задание №8

Разработать программу для обработки индивидуальной детали с использованием операция

CAVITY MILL в CAD/CAM	
Оценка	Показатели оценки
3	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть более 5 недочетов
4	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть не более 5 недочетов
5	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть не более 3 недочетов
	Порядок выполнения:
	1. Подготовка модели к использованию в модуле «Обработка»;


2. Создание программы и присвоение ей имени;

1.




3. Описание инструмента применяемого для обработки в программы (из практической №4).

1.




4. Назначение системы координат геометрии детали и заготовки.


1.




1. Назначение геометрии заготовки.
 2. Назначение контрольной геометрии.
 3. Настройка установок детали или местных систем координат.
 4. Настройка геометрии безопасности и ее параметров.
 5. Назначение материала обрабатываемой детали.
5. Определение параметров методов обработки.



6. Создание операции обработки



1. Определение шаблона резания
2. Определение глубины и ширины резания
3. Определение уровней обработки
4. Назначение подходов и отходов и перемещений без резания
5. Назначение и расчет режимов резания



7. Генерация пути движения фрезы и визуализация обработки.

Задание №9

Разработать программу для обработки индивидуальной детали с использованием операция Fixed

Contour в CAD/CAM

Оценка	Показатели оценки
3	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть более 5 недочетов (на все восемь разделов)
4	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть не более 5 недочетов (на все восемь разделов)
5	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть не более 3 недочетов (на все восемь разделов)

Задание №10

Разработать программу для обработки индивидуальной детали с использованием операция

FLOOR WALL в CAD/CAM

Оценка	Показатели оценки
3	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть более 5 недочетов (на все восемь разделов)
4	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть не более 5 недочетов (на все восемь разделов)
5	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть не более 3 недочетов (на все восемь разделов)

Задание №11

Разработать программу для обработки индивидуальной детали с использованием операция

FACE MILL в CAD/CAM

Оценка	Показатели оценки
3	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть более 5 недочетов (на все восемь разделов)
4	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть не более 5 недочетов (на все восемь разделов)
5	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть не более 3 недочетов (на все восемь разделов)

Задание №12

Разработать программу для обработки индивидуальной детали с использованием операция

~~SOLID PROFILE 3D в CAD/CAM~~

Оценка	Показатели оценки
3	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть более 5 недочетов (на все восемь разделов)
4	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть не более 5 недочетов (на все восемь разделов)
5	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть не более 3 недочетов (на все восемь разделов)

Задание №13

Разработать программу для обработки индивидуальной детали с использованием операция

~~PLANAR MILL в CAD/CAM~~

Оценка	Показатели оценки
3	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть более 5 недочетов (на все восемь разделов)
4	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть не более 5 недочетов (на все восемь разделов)
5	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть не более 3 недочетов (на все восемь разделов)

Задание №14

Разработать программу для обработки индивидуальной детали с использованием операция

~~CONTOUR AREA в CAD/CAM~~

Оценка	Показатели оценки
3	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть более 5 недочетов (на все восемь разделов)
4	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть не более 5 недочетов (на все восемь разделов)
5	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть не более 3 недочетов (на все восемь разделов)

Задание №15

Разработать программу для обработки индивидуальной детали с использованием операция

Готовность текста в САД/САМ

Оценка	Показатели оценки
3	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть более 5 недочетов (на все восемь разделов)
4	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть не более 5 недочетов (на все восемь разделов)
5	Во всех пунктах разработки программы ошибок не допущено но есть не более 3 недочетов (на все восемь разделов)

Задание №16

Выполнить поспроцессирование исходной программы для система ЧПУ Sinumerik 840D под

~~станое EMCO 155 Mill~~

Оценка	Показатели оценки
3	При работе с постпроцессором требовалась помощь при определении системы и станка, УП сгенерирована и записана
4	Работа с постпроцессором проведена не достаточно быстро и четко, система определена и выбрана верно. УП сгенерирована и записана
5	УП поспроцессирована правильно и записана для передачи на станок

Задание №17

Используя технологическую документацию определить тип системы ЧПУ и выбрать в

~~постпроцессоре необходимую для формирования УП~~

Оценка	Показатели оценки
3	Анализ ТП проведен с трудом, при определении системы требовалась помощь, система определена
4	Анализ ТП проведен не достаточно быстро и четко, система определена и выбрана из меню постпроцессора верно
5	Анализ ТП проведен быстро и четко, система определена и выбрана из меню постпроцессора верно

Задание №18

Исходную программу постпроцессировать и получить УП для станка DMC 635V, система ЧПУ



Siemens 840D ShipMill 7	
Оценка	Показатели оценки
3	При работе с постпроцессором требовалась помощь при определении системы и станка, УП сгенерирована и записана
4	Работа с постпроцессором проведена не достаточно быстро и четко, система определена и выбрана верно. УП сгенерирована и записана
5	УП постпроцессирована правильно и записана для передачи на станок

Задание №19

Настройте симуляцию 5 осевой обработки по готовой УП	
Оценка	Показатели оценки
3	При подключена модель станка, выполнена настройка симуляции, проведено репроцессирование УП требовалась помощь. После этого симуляция обработки была выполнена
4	Выбрана и подключена модель станка, выполнена настройка симуляции, проведено репроцессирование УП и выполнена симуляция обработки но все это выполнено не достаточно быстро и четко и слаженно

5

Выбрана и подключена модель станка, выполнена настройка симуляции, проведено репроцессирование УП и выполнена симуляция обработки



Текущий контроль №12

Форма контроля: Практическая работа (Информационно-аналитический)

Описательная часть: Проверка отчета по итогам выполнения практической работы

Задание №1

Что такое наладка?

Дать формально-логическое определение и пояснения

Оценка	Показатели оценки
3	Определение дано на уровне имею представление
4	Определение и пояснение даны не достаточно четко и подробно
5	Определение и пояснение даны четко, ясно и обосновано

Задание №2

Что в себя включает технологическая наладка?

Дать формально-логическое определение и пояснения

Оценка	Показатели оценки
3	Определение дано на уровне имею представление
4	Определение и пояснение даны не достаточно четко и подробно
5	Определение и пояснение даны четко, ясно и обосновано

Задание №3

Основные принципы наладки заготовки

Дать формально-логическое определение и пояснения

Оценка	Показатели оценки
3	Определение дано на уровне имею представление
4	Определение и пояснение даны не достаточно четко и подробно
5	Определение и пояснение даны четко, ясно и обосновано

Задание №4

Основные принципы наладки

Дать формально-логическое определение и пояснения

Оценка	Показатели оценки
3	Определение дано на уровне имею представление
4	Определение и пояснение даны не достаточно четко и подробно
5	Определение и пояснение даны четко, ясно и обосновано

Задание №5

**Дать формально-логическое определение и пояснения
системы координат обработки детали на станке.**

Основные принципы настройки, рабочей

Оценка	Показатели оценки
3	Определение дано на уровне имею представление
4	Определение и пояснение даны не достаточно четко и подробно
5	Определение и пояснение даны четко, ясно и обосновано

Задание №6

Описать порядок настройки начала координат по программе для фрезерного станка

Оценка Показатели оценки

3	Описание является поверхностным, путанным и недостаточно понятным
4	Описание является не достаточно подробным, информативным, понятным
5	Описание является подробным, информативным и понятным

Задание №7

Описать порядок настройки начала координат по программе для токарного станка

Оценка Показатели оценки

3	Описание является поверхностным, путанным и недостаточно понятным
4	Описание является не достаточно подробным, информативным, понятным
5	Описание является подробным, информативным и понятным

Задание №8

Описать порядок настройки вылета инструмента для токарного станка

Оценка Показатели оценки

3	Описание является поверхностным, путанным и недостаточно понятным
4	Описание является не достаточно подробным, информативным, понятным
5	Описание является подробным, информативным и понятным

Задание №9

Описать порядок настройки вылета инструмента для фрезерного станка

Оценка Показатели оценки

3	Описание является поверхностным, путанным и недостаточно понятным
4	Описание является не достаточно подробным, информативным, понятным
5	Описание является подробным, информативным и понятным

Задание №10

~~Описать порядок внесения корректировки для оси Z для фрезерного станка~~

Оценка	Показатели оценки
3	Описание является поверхностным, путанным и недостаточно понятным
4	Описание является не достаточно подробным, информативным, понятным
5	Описание является подробным, информативным и понятным

Задание №11

~~Описать порядок внесения корректировки для оси X для фрезерного станка~~

Оценка	Показатели оценки
3	Описание является поверхностным, путанным и недостаточно понятным
4	Описание является не достаточно подробным, информативным, понятным
5	Описание является подробным, информативным и понятным

Задание №12

~~Описать порядок внесения корректировки для оси Y для фрезерного станка~~

Оценка	Показатели оценки
3	Описание является поверхностным, путанным и недостаточно понятным
4	Описание является не достаточно подробным, информативным, понятным
5	Описание является подробным, информативным и понятным

Задание №13

~~Описать порядок внесения корректировки для в плоскости XY для фрезерного станка~~

Оценка	Показатели оценки
3	Описание является поверхностным, путанным и недостаточно понятным
4	Описание является не достаточно подробным, информативным, понятным
5	Описание является подробным, информативным и понятным

Задание №14

Описать порядок внесения корректировки для в плоскости XZ для фрезерного станка	
Оценка	Показатели оценки
3	Описание является поверхностным, путанным и недостаточно понятным
4	Описание является не достаточно подробным, информативным, понятным
5	Описание является подробным, информативным и понятным

Задание №15

Описать порядок внесения корректировки для в плоскости YZ для фрезерного станка	
Оценка	Показатели оценки
3	Описание является поверхностным, путанным и недостаточно понятным
4	Описание является не достаточно подробным, информативным, понятным
5	Описание является подробным, информативным и понятным

Задание №16

Выполнить настройку токарного станка EMCO TURN 105 и изготовить деталь. Провести контроль

размеров изготовленной детали. Составить ведомость соответствия размеров.	
Оценка	Показатели оценки
3	Деталь не соответствует требованиям конструкторской и технологической документации по одному или нескольким параметрам
4	Деталь имеет незначительные отклонения требованиям конструкторской и технологической документации
5	Деталь полностью соответствует требованиям конструкторской и технологической документации

Задание №17

Выполнить настройку фрезерного станка DMC 635V ([6] стр.Е1-Е6) и изготовить деталь. Провести

контроль размеров изготовленной детали. Составить ведомость соответствия размеров.	
Оценка	Показатели оценки
3	Деталь не соответствует требованиям конструкторской и технологической документации по одному или нескольким параметрам

4	Деталь имеет незначительные отклонения требованиям конструкторской и технологической документации
5	Деталь полностью соответствует требованиям конструкторской и технологической документации

Задание №18

написать программу обмера простой детали (по вариантам), используя модель и чертеж детали

Оценка	Показатели оценки
5	Проверяются почти все размеры детали (80-100%)
4	Размеры проверяются частично (60-80%)
3	Проверяются некоторые размеры детали (40-60%)

Задание №19

Составить и редактировать управляющую программу, составлять и вносить изменения в контура

обработки индивидуальной токарной детали в системе Sinumerik 840D	
Оценка	Показатели оценки
5	<p>Во всех пунктах проектирования программы не допущено ошибок (на все разделы)</p> <p>Пример:</p>

Редактор программ:

DET1 PR1.MPF

```
G54 G90 G18 G71 G94F
T1 D1 M6F
S1200 M4 F250F
LF
G0 X12F
Z1F
G1 Z0F
X-0.5F
Z1F
G0 X9F
G1 Z-38 M8F
X12F
G0 Z1F
X8F
G1 Z-11.5F
X12F
G0 Z1F
X7F
G1 Z-11.5F
X12F
G0 Z1F
M5 M9F
```

Редактор


F1 Переход к ...

F2 Поиск/
заменить

F3 Поддержка

F4 3D-просмотр

F5



4	Во всех пунктах проектирования программы допущено не более 1 ошибок (на все разделы)
3	Во всех пунктах проектирования программы допущено не более 2 ошибок (на все разделы)