

**Перечень теоретических и практических заданий к зачету**  
**по УП.4 Учебной практики**  
**(4 курс, 7 семестр 2025-2026 уч. г.)**

**Форма контроля:** Практическая работа (Информационно-аналитический)

**Описательная часть:** Выполнить три практических задания

**Перечень практических заданий:**

**Задание №1** Фрезовое биение шпинделя токарного станка с помощью индикатора.

Оценка	Показатели оценки
5	Установка стойки индикатора и замер произведен верно.
4	Допущены незначительные ошибки при установки стойки индикатора и замер был произведен некорректно.
3	Допущены значительные ошибки при замере.

**Задание №2** Последовательность техники безопасности для работы на станке.

Оценка	Показатели оценки
5	Последовательность верна.
4	Последовательность имеет незначительные замечания.
3	Последовательность описана, допущена грубая ошибка.

**Задание №3** Режимы резания и установить режущий инструмент.

Оценка	Показатели оценки
5	Режимы резания рассчитаны, инструмент установлен верно.
4	Режимы резания рассчитаны с незначительными замечаниями, инструмент установлен верно.
3	Режимы резания рассчитаны с ошибками, инструмент установлен верно.

**Задание №4** Стать стол FDM принтера.

Оценка	Показатели оценки
5	Стол отрегулирован верно.
4	Стол отрегулирован с незначительными замечаниями.
3	Стол отрегулирован с грубыми нарушениями последовательности.

**Задание №** Допуски для обработки детали.

Оценка	Показатели оценки
5	Допуск отображен графически и рассчитан верно.
4	Допуск отображен графически с незначительными замечаниями и рассчитан верно.
3	Допуск не отображен графически и рассчитан верно.

**Подпись №** Качество отпечатанной тестовой модели по поверхностям и размерам

Оценка	Показатели оценки
3	Качество поверхностей удовлетворительное, размеры в пределах допуска (но больше минус)
4	Качество поверхностей удовлетворительное, размеры в пределах допуска (но больше плюс)
5	Качество поверхностей хорошее, размеры в пределах допуска