



Министерство образования Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский авиационный техникум»

**Методические указания
по выполнению самостоятельной работы
по дисциплине
ОП.12 Компьютерная графика
специальности
24.02.01 Производство летательных аппаратов**

Иркутск, 2023


РАССМОТРЕНЫ

Председатель ЦК

_____ / /

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР



Е.А. Коробкова

№	Разработчик ФИО
1	Букова Ольга Михайловна

Пояснительная записка

Дисциплина ОП.12 Компьютерная графика входит в Общепрофессиональный цикл. Самостоятельная работа является одним из видов учебно работы обучающегося без взаимодействия с преподавателем.

Основные цели самостоятельной работы:

- систематизация и закрепление теоретических знаний и практических умений обучающихся;
- углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений использовать справочную документацию и дополнительную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельного мышления;
- развитие исследовательских умений.

Особую важность приобретают умения студентов создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере; а так же знания основных приемов работы с чертежом на персональном компьютере.

Рекомендации для обучающихся по выработке навыков самостоятельной работы:

- Слушать, записывать и запоминать лекцию.
- Внимательно читать план выполнения работы.
- Выбрать свой уровень подготовки задания.
- Обращать внимание на рекомендуемую литературу.
- Из перечня литературы выбирать ту, которая наиболее полно раскрывает вопрос задания.
- Учиться кратко излагать свои мысли.
- Использовать общие правила написания конспекта.
- Обращать внимание на достижение основной цели работы.

Тематический план

Раздел Тема	Тема занятия	Название работы	Количество часов
Раздел 1. Основные правила и понятия, применяемые в черчении и компьютерной графике Тема 2. Машиностроительное черчение	Приемы работы с документами (создание, сохранение, открытие, закрытие, свойства) Шаблоны документов.	Приемы работы с документами (создание, сохранение, открытие, закрытие, свойства) Шаблоны документов.	4
Тема 3. Общие навыки для работы в КОМПАС 3D	Локальные и глобальные привязки.	Локальные и глобальные привязки.	4
Раздел 2. Двумерное проектирование. Черчение на плоскости Тема 1. Построение геометрических объектов в КОМПАС 3D	Построение контуров (контур и эквидистанта). Параметры контура.	Построение контуров (контур и эквидистанта). Параметры контура.	4
Раздел 3. Практика двухмерного проектирования Тема 3. Построение по двум проекциям модели ее третьей проекции	Вычерчивание изображения контуров деталей и нанесение размеров.	Вычерчивание изображения контуров деталей и нанесение размеров.	4
Раздел 5. Трехмерное моделирование в системе КОМПАС 3D Тема 1. Создание трехмерной модели на базе эскизов	Построение модели детали вращения.	Построение модели детали вращения.	4
	Построение сложной модели детали.	Построение сложной модели детали.	4
	Построение модели детали	Построение модели детали	4
Тема 3. Создание чертежей в системе КОМПАС 3D	Выполнение простых разрезов (фронтальный, профильный, горизонтальный, наклонный) и их обозначение. Местные разрезы. Выполнение сложных разрезов (ступенчатые и ломаные). Сечения.	Выполнение простых разрезов (фронтальный, профильный, горизонтальный, наклонный) и их обозначение. Местные разрезы. Выполнение сложных разрезов (ступенчатые и ломаные). Сечения.	4
	Изображение соединения болтом. Изображение соединения шпилькой.	Изображение соединения болтом. Изображение соединения шпилькой.	4
Тема 4. Стандартные крепежные изделия	Построение чертежа с исправлением допущенных на нем ошибок.	Построение чертежа с исправлением допущенных на нем ошибок.	4
	Построение	Построение	4

ассоциативного чертежа детали Опора согласно своего варианта, с выполнением необходимых разрезов и нанесением размеров.	ассоциативного чертежа детали Опора согласно своего варианта, с выполнением необходимых разрезов и нанесением размеров.	
Построение ассоциативного чертежа детали Пластина согласно своего варианта, с выполнением необходимых разрезов и нанесением размеров.	Построение ассоциативного чертежа детали Пластина согласно своего варианта, с выполнением необходимых разрезов и нанесением размеров.	4
Построение ассоциативного чертежа детали Кронштейн согласно своего варианта, с выполнением необходимых разрезов и нанесением размеров.	Построение ассоциативного чертежа детали Кронштейн согласно своего варианта, с выполнением необходимых разрезов и нанесением размеров.	4
Построение 3D модели сборки с применением библиотек стандартных изделий и отверстий; построение ассоциативного чертежа с выполнением необходимых разрезов и нанесением размеров.	Построение 3D модели сборки с применением библиотек стандартных изделий и отверстий; построение ассоциативного чертежа с выполнением необходимых разрезов и нанесением размеров.	5
Построение ассоциативного чертежа детали Шатун с выполнением необходимых разрезов, нанесением размеров и указанием технических условий.	Построение ассоциативного чертежа детали Шатун с выполнением необходимых разрезов, нанесением размеров и указанием технических условий.	4
Построение ассоциативного чертежа детали Корпус с выполнением необходимых разрезов, нанесением размеров и указанием технических условий.	Построение ассоциативного чертежа детали Корпус с выполнением необходимых разрезов, нанесением размеров и указанием технических условий.	5

Самостоятельная работа №1

Название работы: Построение модели детали.

Цель работы: углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений использовать справочную документацию и дополнительную литературу.


Уровень СРС: эвристическая.

Форма контроля: проверка чертежа.

Количество часов на выполнение: 2 часа.

Задание:

Дан чертеж. Построить ассоциативный чертеж выданного задания. Нанести размеры, технические требования.



Критерии оценки:

оценка «3» - - Соответствие геометрии модели приведенному чертежу;

- Наличие цилиндрических отверстий;
- Рациональность выбранной последовательности построения;
- Назначены свойства модели (наименование, обозначение, материал).
- Построен ассоциативный чертеж с выполнением требования ГОСТов 2.305-2008 и 2.307-2011;
- Отсутствие нарушенных ассоциативных связей с 3D моделью
- Наличие на чертеже тех. требований.

оценка «4» - - Соответствие геометрии модели приведенному чертежу;

- Наличие цилиндрических отверстий;
 - Рациональность выбранной последовательности построения;
 - Назначены свойства модели (наименование, обозначение, материал).
 - Построен ассоциативный чертеж с выполнением требования ГОСТов 2.305-2008 и 2.307-2011;
 - Отсутствие нарушенных ассоциативных связей с 3D моделью.
- оценка «5» -
- Соответствие геометрии модели приведенному чертежу;
 - Наличие цилиндрических отверстий;
 - Построен ассоциативный чертеж с выполнением требования ГОСТов 2.305-2008.
 - Наличие на чертеже тех. требований.

Самостоятельная работа №2

Название работы: Выполнение простых разрезов (фронтальный, профильный, горизонтальный, наклонный) и их обозначение. Местные разрезы. Выполнение сложных разрезов (ступенчатые и ломаные). Сечения..

Цель работы: Уметь строить местный вид..

Уровень СРС: эвристическая.

Форма контроля: защита работы.

Количество часов на выполнение: 2 часа.

Задание:

Построить местный вид 3 d модели вилка в КОМПАС 3D.

Знать ответы на вопросы:

1. Что такое местный вид?

Знать:

1. Как вызвать команду Местный вид.
2. Алгоритм построения местного вида.

Уметь:

1. Строить местный вид.

Критерии оценки:

оценка «3» - представлен выполненный чертеж с построенным местным видом.

оценка «4» - представлен выполненный чертеж с правильно построенным местным видом

оценка «5» - представлен выполненный чертеж с правильно построенным местным видом, правильные ответы на все вопросы.

Самостоятельная работа №3

Название работы: Построение ассоциативного чертежа детали Пластина согласно своего варианта, с выполнением необходимых разрезов и нанесением размеров..

Цель работы: уметь строить сборку простых моделей в КОМПАС 3D .

Уровень СРС: воспроизводящая.

Форма контроля: защита работы.

Количество часов на выполнение: 2 часа.

Задание:

Выполнить сборку простых моделей в КОМПАС 3D.

Знать:

1. Алгоритм совмещения вставляемого элемента с началом координат.
2. Алгоритм способа размещения.
3. Алгоритм перемещения и поворота компонента при наложенных сопряжениях.

Уметь:

1. Добавлять компонент из файла.
2. Задавать свойства сборки.
3. Строить ассоциативный чертеж сборки.

Критерии оценки:

оценка «3» - выполнена сборка простых моделей.

оценка «4» - выполнена сборка простых моделей с наложением зависимостей.

оценка «5» - выполнена сборка простых моделей с наложением всех необходимых зависимостей.