



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Иркутской области
г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. 25-79-49
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутск
г. Иркутск, ул. Академическая, 13, тел./факс 42-43-04

Акт № 124
обследования

«13» декабря 2017 года

г. Иркутск, ул. Академическая, 13
(город, село, поселок)

Государственным инспектором г. Иркутска по пожарному надзору Степановым Андреем Валерьевичем

(фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего(их) обследование)

в период с 14 час. 30 мин. по 16 час. 30 мин. «13» декабря 2017 года проведено обследование документов, территории, помещений заявителя:

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный техникум»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 5 А.
учебный корпус

при обследовании совместно с

начальником АХО ГБПОУИО «ИАТ» Сигидюк Н. И.

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников присутствовавших при проведении обследования; фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности и имущества и т.п.)

по результатам, которого установлено:

1). Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Нежилое 3-х этажное кирпичное здание с деревянными перекрытиями учебного корпуса, общей площадью 6483 кв.м.. Кровля стальная листовая по деревянной обрешетке. Степень огнестойкости – III. Функциональное назначение здания Ф 4.1. Отопление центральное, электроснабжение центральное напряжением 220 вольт. Объект оборудован планами эвакуациями, автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре. Оборудовано системой внутреннего противопожарного водопровода. Обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Здание согласно ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» оборудовано выводом на пульт пожарной охраны.

(количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция электроснабжение). огнестойкости здания (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Общая характеристика систем противодымной защиты и выполненные режимные мероприятия

2). На момент обследования, нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Степанов

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

«20» 12 2017 г.

Железов В. П.

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

считаю возможным осуществление на объекте защиты заявителя образовательной деятельности.

Обследование проводил:

Государственный инспектор г. Иркутска

по пожарному надзору Степанов А. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«13» декабря 2017 г.

М.Л.П.



[Handwritten signature]

(подпись)